

ЭКЗ. № 1

УДК 620.165.29:629.12.011

группа
д 49

ЭКЗЕМПЛЯР
НТРОДЬНИЙ

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ.
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
 Газовые и жидкостные методы
 контроля герметичности

ОСТ 5.0170-81

Взамен ОСТ 5.0170-75

Распоряжением Министерства от 27.04.81

№ 32/7-0170-240

срок действия установлен

с 01.07.1982 г.

до 01.07.1987 г. ЦНИИ "Прометей"

Настоящий стандарт распространяется на газовые и жидкостные методы контроля герметичности металлических материалов и сварных соединений конструкций энергетического и общего машиностроения кораблей, судов и плавсредств.

Стандарт устанавливает классификацию систем контроля герметичности и условия применения способов при контроле конструкций и их элементов из любых металлических материалов.

Правила и нормы испытаний герметичности различных типов металлических конструкций устанавливаются соответствующей нормативной документацией.

Издание официальное

Перепечатка запрещена

ГР 32/02 Утверждено 24.06.81

Внесено изм. № 1.

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Основные понятия и определения

I.I.1. Герметичность - свойство конструкции препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными стенками конструкции.

I.I.2. Контроль герметичности основан на применении пробных веществ (жидкостей или газов) и регистрации их прохождения через сквозные дефекты в конструкции при помощи различных приборов-теческапелей или других средств регистрации пробного вещества.

I.I.3. Контроль герметичности позволяет обнаруживать в металлических конструкциях (сварных соединений и металлических материалах) сквозные дефекты типа трещин, непроницаемых, газовых пор, промоек и т.п.

I.I.4. Степень герметичности конструкции оценивается суммарным потоком воздуха через все имеющиеся в конструкции сквозные дефекты из атмосферы в вакуум при нормальных условиях.

I.I.5. Поток воздуха - это расход, в котором количество воздуха выражается произведением давления на объем. Соотношения единиц измерения потока приведены в справочном приложении I.

I.I.6. Величина сквозного дефекта оценивается потоком воздуха через сквозной дефект при нормальных условиях из атмосферы в вакуум и при условии, что канал дефекта полностью освобожден от жидкостей и загрязнений, мешающих прохождению воздуха.

I.I.7. Пороговая чувствительность теческапелей характеризуется минимальным потоком пробного вещества, который теческапатель может зарегистрировать.

I.I.8. Пороговая чувствительность способа контроля характеризуется минимальным потоком или количеством пробного вещества, ко-

торый фиксируется в схеме проведения контроля.

I.I.9. Под системой контроля понимается сочетание определенных способа и разновидностей контроля и способа подготовки изделия к контролю.

I.I.10. Пороговая чувствительность системы контроля характеризуется величиной минимальных выявляемых дефектов.

I.2. Технические требования к конструкциям, подлежащим контролю герметичности.

I.2.1. Контроль герметичности является одной из технологических операций, условия проведения которой необходимо учитывать при проектировании конструкций и разработке общего технологического процесса изготовления изделия.

I.2.2. Конструкции изделий, подлежащих контролю герметичности газовыми методами, должна обеспечивать:

возможность создания в них вакуума или избыточного давления пробного газа;

возможность подсоединения их к вакуумной системе или к системе подачи пробного газа посредством фланцевых или резьбовых разъемных соединений;

возможность удаления жидких сред после промывки, гидравлических испытаний или других технологических операций;

возможность подготовки изделия к контролю в соответствии с требованиями к его герметичности;

доступность контролируемой поверхности изделия для наблюдения и исправления мест дефектов.

I.2.3. Конструкции изделий, подлежащих контролю герметичности жидкостными компрессионными способами, должна обеспечивать:

возможность создания в них давления пробной жидкости;

возможность подсоединения их к системе подачи пробной жидкости

посредством втулок или фланцев;

доступность контролируемых участков для очистки и непосредственного осмотра в видимом или ультрафиолетовом свете.

1.2.4. Конструкция изделий, подлежащих контролю герметичности жидкостями капиллярным способом, должна обеспечивать доступность для подхода к контролируемым участкам с наружной и внутренней сторон.

1.3. Требования к дефектоскопистам по контролю герметичности

1.3.1. К проведению контроля герметичности допускаются дефектоскописты, прошедшие обучение по программе, разработанной базовой организацией или согласованной с ней, имеющие удостоверение на право проведения контроля, изучившие настоящий стандарт, имеющие от двух практической работы не менее одного месяца под руководством опытного дефектоскописта и прошедшие инструктаж по требованиям безопасности и установленном порядке.

1.3.2. Переаттестацию дефектоскописты проходят один раз в год или когда перерыва в работе шесть и более месяцев.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности при проведении контроля герметичности

2.1.1. К выполнению работ по контролю герметичности допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по правилам безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, хорошо усвоившие правильные и безопасные методы работы, с полной уверенностью инструктажа в порядке, установленном на предприятии.

2.1.2. При проведении контроля герметичности детали, сборочные единицы и изделия должны быть надежно закреплены или находиться на прочном фундаменте. При необходимости вокруг испыти-

ваемых изделий должны быть сделаны ограждения.

2.2. Требования безопасности при эксплуатации гелиевых и галогеновых теческкателей, люминесцентной аппаратуры.

2.2.1. При работе с гелиевыми, галогеновыми теческкателями, а также при работе с люминесцентной аппаратурой необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергопадзором в 1962 г. с изменениями 1971 г.

2.2.2. Гелиевые, галогенные теческкатели и люминесцентные аппараты должны быть заземлены, так как питание приборов осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 220/380 и 220 В.

2.2.3. Чистку камеры масс-спектрометра гелиевого теческкателя и смену катода разрешается производить только после предварительного снятия напряжения и выключения фишек, подводящих питание, так как на манометр подается высокое напряжение 2500 и 1250 В.

2.2.4. Запрещается производить смену радиоламп, не отключив фишку питания радиоблоков.

2.2.5. Регулировку и настройку гелиевых теческкателей необходимо производить, имея под ногами диэлектрический коврик.

2.2.6. Ремонт и чистку схем блоков питания следует производить при полной остановке прибора и снятом электропитании.

2.2.7. Эксплуатация гелиевых теческкателей должна производиться при закрытой на ключ дверце блоков питания и опущенной верхней крышке.

2.2.8. Недопустимо наличие на участке, где производится контроль галогенными теческкателями, накаленных поверхностей и открытого пламени, так как в их присутствии фреоны разлагаются с обра-

зарядом хлористого водорода, фтористого водорода и фосгена.

2.3.9. Контроль изоляции гидогенными течеискателями должен производиться на расстояниях не менее 5 м от мест проведения спарочных работ.

2.3. Требования безопасности при работе с баллонами и контролируемыми изделиями, находящимися под давлением.

2.3.1. При работе с баллонами и контролируемыми изделиями, находящимися под давлением, следует руководствоваться:

"Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденными Госгортехнадзором ССР в 1970 г. в измененном 1973 г.;

ОСТ 5.0241-73 "Безопасность труда при строительстве и ремонте судов. Основные положения";

ГОСТ 22162-76 "Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судов. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний".

2.3.2. Транспортировка и хранение стандартных баллонов должно производиться с изворачиванием переходниками колпаками.

2.3.3. Наименение рядом баллонов должны находиться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны устанавливаться в специальную сборочную стойку.

2.3.4. Баллоны с газом, установленные в помещениях, должны изолироваться от рабочего оборудования и других отапливаемых приборов на расстояния не менее 1 м, от рабочих точек - не менее 1,5 м, а также в случае необходимости - от отверстий окон и дверей.

2.3.5. При работе с газом в помещениях в складах или складском здании должны производиться через вытяжные вентиляторы.

предназначенный для данного газа.

2.3.6. При невозможности на место потребления вынуть газ из-за неисправности клапанов баллони должны быть возвращены на склад с указанием на неисправность.

2.3.7. Категорически запрещается наносить метки и ударять металлическими предметами по баллонам, находящимся под высоким давлением.

2.3.8. Окраска применяемых баллонов должна соответствовать табл. I.

Таблица I

Назначение баллонов	Цвет окраски	Текст надписи	Цвет надписи
Для азота	Черный	Азот	Желтый
Для воздуха	Черный	Сжатый воздух	Белый
Для водорода	Темно-зеленый	Водород	Красный
Для гелия	Коричневый	Гелий	Белый
Для кислорода	Голубой	Кислород	Черный
Для Фреона	Алюминиевый	Фреон-12 Фреон-22	Черный Черный и две желтые полосы

2.3.9. Категорически запрещается применение редукторов со следами масла и других органических веществ.

2.4. Требование обращения с сосудами "Дьюар" и пользование жидким азотом при заливке охлаждаемых ложушек

2.4.1. Сосуды "Дьюара" должны быть окрашены в черный цвет с надписью "Азот" или серой эмалью и маркированы краской черного

цвета. Пользование жидким газом из сосудов другого цвета категорически запрещается.

2.4.2. Бросать, ронять или резко встряхивать сосуды "Дьюара" воспрещается.

2.4.3. Запрещается переноска сосудов с азотом в сумочку. Переноска разрешается лишь вдвоем, по одному человеку на каждую ручку с двух сторон сосуда.

2.4.4. Запрещается ставить сосуды с жидким азотом ближе, чем на метр от батарей отопления или других источников тепла.

2.4.5. Заливку охлаждаемых ловушек азотом следует производить через металлическую воронку с высокими бортами диаметром не менее 120 мм непосредственно из сосуда или последовательно, сначала в металлической тонкостенной стакане с длинной ручкой, а затем из стакана через воронку - в ловушку. Диаметр стакана должен быть не менее 80 мм, длина ручки не менее 400 мм.

Приспособления для заливки азота (стакан, воронка) перед использованием должны быть обезжирены.

2.4.6. Запрещается находиться работникам, не производящим заливку ловушек, в непосредственной близости от места заливки.

2.4.7. Категорически запрещается курить и зажигать спички работникам, производящим заливку.

2.5. Требования безопасности при работе с механическими и пароструйными вакуумными насосами

2.5.1. Все вращающиеся части насоса (маховики) должны быть защищены кожухами. Насосы должны быть надежно укреплены на фундаменте.

2.5.2. Питание механических вакуумных насосов осуществляется от трехфазной сети переменного тока 220/380 В, в связи с чем необходимо насос надежно заземлить.

2.5.3. Подводящий кабель питания должен находиться в исправном состоянии - без дефектов и изоляции.

2.5.4. При подключении насоса к сети необходимо предварительно снять ремень и проверить правильность направления вращения электромотора.

2.5.5. Для проведения работ, связанных с применением механического насоса, необходимо:

установить механический насос в местах, удаленных от прохода, в соответствии с планировкой, согласованной со службами техники безопасности;

вращающуюся часть насоса устанавливать так, чтобы возможен был к нему подход с противоположной стороны;

не загромождать посторонними предметами место установки насоса;

откачу больших объемов с атмосферного давления следует производить при неполноте открытом клапане, так как при этом из насосов может выбрасываться масло;

после остановки механического насоса в него необходимо подать атмосферный воздух;

запрещается производить заливку масла во время работы насоса.

2.5.6. Пароструйные насосы должны иметь исправные нагреватели и токоподводящие к ним провода.

Вблизи нагревателя не должно находиться воспламеняющихся предметов.

2.5.7. После полной остановки пароструйного насоса необходимо перекрыть систему охлаждения.

2.6. Требования безопасности при контроле гидравлическим, люминесцентно-гидравлическим и гидравлическим способом с индикаторным покрытием

2.6.1. При проведении испытаний гидравлическим, люминесцент-

но-гидравлическим и гидравлическим способом с индикаторным покрытием необходимо соблюдать:

"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей";

ОСТ 5.9820-80 "Системы судовые и судовых энергетических установок. Требования безопасности при гидравлических испытаниях";

инструкции по требованиям безопасности при производстве гидравлических испытаний оборудования и труб, разработанные предприятиями-изготовителями.

2.6.2. Мастер, проводящий люминесцентно-гидравлические и гидравлические с индикаторным покрытием испытания, должен осуществлять контроль за выполнением операторами всех требований безопасности и за состоянием опрессовочного оборудования, арматуры и оснастки.

2.6.3. Манометры должны быть проверенными, исправными и помаркированными.

Все приспособления (зажимы, чайки, болты и т.д.), предназначенные для испытаний, должны быть проверены отделом технического контроля после их изготовления на соответствие размеров и материалов чертежу и иметь дату проверки. Ответственность за состояние оснастки и ее соответствие чертежно-технической документации возлагается на ответственного руководителя работ.

2.6.4. Увеличение и снижение давления при люминесцентно-гидравлических и гидравлических с индикаторным покрытием испытаниях производят постепенно в соответствии с технологическими указаниями.

2.6.5. Запрещается производить исправление обнаруженных дефектов в системе, находящейся под давлением.

2.6.6. Люминесцентно-гидравлические и гидравлические с индикаторным покрытием испытания проводятся после прекращения всех других работ, не связанных с диагнозами испытаниями.

2.6.7. У входа в помещение вешаются плакаты, запрещающие вход посторонним лицам во время опрессовки изделий при испытаниях.

2.6.8. При подъеме давления в испытуемых системах дефектоскописты должны находиться в безопасном месте.

2.6.9. При осмотре конструкций и систем под давлением дефектоскописты должны пользоваться для защиты глаз и лица наголовным прозрачным щитком.

2.6.10. Категорически запрещается производить переключение аппарата при наличии давления в системе.

2.6.11. При работе с люминесцентной аппаратурой необходимо соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации аппаратов.

2.6.12. Запрещается во время работы аппарата открывать крышку, расположенную против ртутно-кварцевой лампы.

2.6.13. При осмотре работающей ртутно-кварцевой лампы следует предохранять глаза от ультрафиолетовых лучей защитными очками типа ЗИ по ГОСТ 12.4.003-74. 12.4.013-85 Е.

2.6.14. Во избежание выхода из строя ламп или светофильтров не следует допускать попадания жидкости на работющую лампу или светофильтр.

2.6.15. В помещениях, где проводятся люминесцентно-гидравлические испытания и гидравлические с применением индикаторного покрытия, должна быть включена приточно-вытяжная вентиляция.

(1)
(2)

2.6.16. В случае недопустимости применения в заводских условиях напряжения 110-127-220 В включения люминесцентных аппаратов следует производить через специальный трехназадный штекер (третье гнездо для заземления) или через повышающий трансформатор с заземленной средней точкой. Концы, идущие от аппарата к трансформатору, должны быть минимальными по длине и защищены от возможного повреждения. Возможно применение люминесцентных переносных приборов, подключаемых к сети 36 В через выпрямитель и гасящее сопротивление.

2.6.17. Все работы по контролю герметичности должны производиться в специальной одежде (халате или спецовке), по люминесцентно-гидравлическому, гидравлическому с индикаторным покрытием и способу проникающих жидкостей - в резиновых перчатках и фартуке.

2.6.18. Осмотр сварных соединений разрешается производить на каждой ступени давления только после 5-минутной выдержки. Осмотр сварных соединений при достижении максимального испытательного давления необходимо производить после 10-минутной выдержки и снижения давления до рабочего.

2.7. Требования к рабочему месту и помещению при контроле герметичности

2.7.1. Испытания изделий на герметичность должны производиться в специальном помещении.

2.7.2. Помещение для проведения контроля герметичности должно иметь пожарный щит.

2.7.3. Рабочее помещение должно быть приспособлено для влажной уборки и полной дегазации от гелия, фреона и других газов. Стены, потолок должны быть окрашены масляной краской.

2.7.4. Запрещается хранить предметы, способствующие загрязне-

нию помещения.

2.7.5. Освещенность помещения должна соответствовать требованиям СНиП II П-4-79.

2.7.6. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, подведенна чистая вода.

2.7.7. Помещение должно быть оборудовано:

индивидуальной дренажной системой, обеспечивающей проливку гелия или воздушно-гелиевой смеси, фреона или его смеси из проверяемого изделия за пределы цеха, исключающей попадание гелия, фреона в помещение для испытаний;

системой сбора воздушно-гелиевой или фреоновой смесей для повторных испытаний или системой регенерации гелия или фреона.

П р и м е т а н и е. При отсутствии системы для сбора контролируемой смеси или системы регенерации допускается сброс избыточного давления из контролируемого объекта через дренаж в атмосферу. При этом точка выброса воздушно-гелиевой смеси должна быть не менее чем на 1 м выше по отношению к уровню козырька крыши испытательного помещения.

2.7.8. Помещение должно иметь подвоздушку чистого воздуха или технически чистого азота. В помещении должны быть установлены приспособления для осушки и подогрева сжатого воздуха или азота.

2.7.9. Баллоны с гелием, фреоном должны находиться вне рабочего помещения.

Хранить баллоны с гелием, фреоном в помещении, где проводятся испытания, категорически воспрещается.

2.7.10. Во время испытаний в помещении не должно быть сквозняков.

2.7.11. Помещение должно иметь автономные коммуникации трехфазной сети напряжением 220/380 В с обязательным заземлением.

2.7.12. Форвакуумные насосы должны быть отделены от течеискателей и размещены в отдельном помещении так, чтобы длина тру-

сальников, соединяющих насос с контролируемым изделием, должна быть минимальной.

2.7.13. Выхлопные трубопроводы фторвакуумных насосов должны быть выведены за пределы рабочего помещения.

2.7.14. Запасные части приборов, приспособления и инструмент должны храниться в закрытых шкафах, стеллажах или в помещениях производственного цеха на специально оборудованном стеллаже.

2.7.15. При работе с органическими растворителями необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вблизи места работы не допускается курение, наличие открытого огня и всякого рода источников. Работать при выключенной вентиляции запрещается.

2.7.16. Рабочее место проведения контроля герметичности специальных объектов должно отвечать требованиям действующих на предприятии инструкций по требованиям безопасности.

2.7.17. Ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта, действующих правил и норм возлагается на администрацию предприятий, начальников цехов и их подразделений и на руководителей участков и работ. Виновные в нарушении требований правил и норм безопасности привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Перечень основного оборудования, приборов, приспособлений и материалов, применяемых при контроле герметичности, приведен в справочных приложениях 2 и 3.

3.2. Параметры аппаратуры, применяемой при контроле герметичности, должны соответствовать паспортным значениям.

3.3. Соответствие параметров течеискателей, вакуумметров и т.п. паспортным значениям должно устанавливаться при первом включении приборов и после профилактического ремонта (чистки камеры и смени катода в течеискателях и т.п.).

3.4. Пороговая чувствительность течеискателей должна проверяться в начале каждой рабочей смены.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

4.1. Классификация систем контроля герметичности

4.1.1. Применяемые при контроле герметичности методы и способы испытаний приведены в табл.2.

4.1.2. Все системы контроля по чувствительности разделены на пять классов. В табл.3 представлена их классификация.

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается проведение контроля герметичности сварных швов по заданному классу герметичности без осушки нагревом, если после сварки был исключен контакт с водой и органическими жидкостями (не проводились гидравлические испытания, капиллярная, ультразвуковая, магнитопорошковая дефектоскопия и т.д.) и хранение изделия производилось в соответствии с п.5.1.10.

2. Допускается подготовку изделий к контролю производить путем местного нагрева контролируемых участков изделия до температур, соответствующих назначенному классу герметичности, при этом:

если изделие подвергалось гидравлическим испытаниям, - местный нагрев производится с одновременным вакуумированием внутренней полости изделия до давления $7\text{-}8 \text{ Па}$ ($5\text{-}6 \cdot 10^{-2} \text{ мм рт.ст.}$);

если изделие не подвергалось гидравлическим испытаниям, но имело контакт с жидкостями в результате проведения капиллярной, ультразвуковой, магнитопорошковой дефектоскопии и т.п. - местный нагрев производится без вакуумирования.

3. Длительность контакта поверхности изделия с люминесцентной проникающей жидкостью при контроле герметичности способом люминесцентных проникающих жидкостей по Ш, ГУ и У классам указана в табл.4.

4. При проведении прочностных испытаний и испытаний герметичности гидравлическим способом необходимо контроль герметичности гидравлическим способом осуществлять одновременно с прочностными испытаниями.

5. Контроль герметичности люминесцентно-гидравлическим и гидравлическим методом с люминесцентным индикаторным покрытием осущ

ществляется одновременно с гидравлическими испытаниями при давлениях, указанных в табл. 3, и выдержке, оговоренной в п. 6.3.7 и п. 6.4.9.

6. При обнаружении дефекта в изделии, подвергаемом контролю в соответствии с требованиями I класса герметичности, конкретное место расположения дефекта определяется одним из способов, приведенных в I-II классах. После устранения дефекта изделие вновь подвергается контролю герметичности способом, обеспечивающим герметичность в соответствии с требованиями I класса.

7. После контроля на герметичность металлических конструкций зачистка и полировка поверхностей не допускается. В противном случае изделие подвергается повторному испытанию по тому же классу герметичности.

Таблица 2

Методы контроля герметичности

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
ГАЗОВЫЕ	Массспектрометрический	Гелиевые течеискатели		Показания стрелочного прибора, звуковой сигнал	Гелевой или вакуумной камеры	Для изделий и сварных швов изделий, в которых можно создать вакуум (или избыточное давление геля) и которые можно поместить в гелевую (или вакуумную) камеру. На сварные швы можно устанавливать локальные камеры	Определяется герметичность изделий или сварного шва	Пункт 3.2.2.
					Опрессовки замкнутых оболочек	Для замкнутого сварного шва изделий, которые могут быть помещены в камеру для опрессовки гелем	Определяется герметичность сварного шва	Пункт 3.2.3.

ОСТ 5.0170-81

С. 17

Продолжение табл. 2

ОГД 5.07.07-91

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Г а з о в и е	Масс-спектрометрический	Гелий	Гелиевые течеискатели	Показания стрелочного прибора, звуковой сигнал	Термовакуумный	Для изделий, в которых можно создать вакуум не выше $0,1 \text{ Па}$ (10^{-3} мрт. ст.) в которые можно поместить в вакуумную камеру для нагрева до $350-400^\circ\text{C}$	Определется место герметичность изделий	Пункт 5.6.4
					Гелиевого пула	Для сварных швов трубных систем и других типов изделий, в которых можно создать избыточное давление гелия	Определется место расположения дефекта	Пункт 5.6.5

Продолжение табл. 2

ОГД 5.07.07-91

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Г а з о в и е	Масс-спектрометрический	Гелий	Гелиевые течеискатели	Показания стрелочного прибора, звуковой сигнал	Обдува гелием	Для изделий всех типов, любой конфигурации и объема, в которых можно создать вакуум	Определяется место расположения дефекта	Пункт 5.6.6
	Галогенический	Фреон	Галогенные течеискатели	Показания стрелочного прибора, звуковой сигнал	Галогенного пула	Для сварных швов трубных систем и других типов изделий, в которых можно создать избыточное давление фреона	Определяется место расположения дефекта	Раздел 4.3.5.3
Пузырьковый	Воздух, азот, аргон и др.	Изменная пена, полимеризованные соединения	Образование или изменение конформного состояния	Обнаружение или изменение конформного состояния	Для изделий, в которых можно создать избыточное давление гелия и контролируемые места вскрытия и исходящих составляющих состояния	Определяется место расположения дефекта	Пункт 5.4.1	6

Продолжение табл. 2

стр. 20 ОСТ 5.0170-81

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Гидравлические	Давления-ный	Роз- жиг, азот, аргон и др.	Вода, синт	Обра- зовывание пузырей	Компрес- сионный (далее - погру- жение в жидкость)	Для изделий, которые мож- но заполнить газом под избы- точным давлением и погрузить в ванну с водой	Опре- деляется место расположения де- фекта	Пункт 5.4.2
	Чувствительный	Вод- яной	Миль- иел не- на, поли- мерный состав	Обра- зовывание пузырей	Вакуумный с обмыливанием или нанесением сажей полимерного со- става	Для незамкнутых конструк- ций с односторонним доступом к контролируемой поверхности	Опре- деляется место расположения де- фекта	Пункт 5.4.3
	Давления-ный	Вод- яной, азот, аргон, гелий и др.	Мас- ло ва- куумное	Обра- зовывание пузырей	Термоза- вакуумный с погружением в масло	Для замкнутых сварных шовов изделий, которые запол- нены газом под атмосферным давлением, могут быть поме- щены в ванну с маслом, про- странство над которым ваку- умируется, и нагреты до температуры 130-150°C	Опре- деляется место расположения де- фекта	Пункт 5.4.4

Продолжение табл. 2

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Люминесценческие	Гид- ростати- ческий	Вода	Вода	Капли, потеки, струи	Компрес- сионный гид- равлический (далее - гидравлический)	Для изделий всех типов, в которых можно создать избыточное давление воды и контролируемые участки доступны для наблюдения	Опре- деляется место расположения дефекта	Раздел 5.2.6.2
	Лю- минес- цент- ный	Вод- ный раствор аммион- евого или ди- натри- евого солей флуорес- цина	Ис- точник ультра- фиолето- вого света, ткань	Све- чение пробно- го ве- щества в лучах ультра- фиолето- вого света	Компрес- сионный лю- минесцентно- гидравличес- кий (далее - люминесцентно-гидравлический)	Для изделий всех типов, в которых можно создать избыточное давление жидкости, отсутствуют застойные, непропускающие зоны и контролируемые участки доступны для осмотра в лучах ультрафиолетового света или наложе- ния ткани	Сов- мещаются испыта- ния на прочность и герме- тичность. Определя- ется точ- ное ме- сто рас- положе- ния де- фекта	Раздел 5.3.6.3

ОСТ 5.0170-81

стр. 21

Продолжение табл. 2

ГОСТ 5.0170-81

стр. 22

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Индикаторные	Люминесцентный	Вода	Индикаторная масса или лента, источник ультрафиолетового света	Свечение индикаторного покрытия в лучах ультрафиолетового света	Компактный гидравлический люминесцентный индикаторный покрытием (далее - гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием)	Для изделий всех типов, в которых можно создать избыточное давление воды и контролируемое участки доступны для нахождения индикаторного покрытия и осмотра в лучах ультрафиолетового света	Совмещаются испытания на прочность и герметичность. Спределяется точное местоположение дефекта	Раздел 5.4.6.4

Продолжение табл. 2

ГОСТ 5.0170-81

стр. 23

Группа методов	Наименование метода	Пробное вещество	Средство регистрации	Признак обнаружения дефекта	Способы контроля	Область применения	Назначение	Примечание
Индикаторные	Люминесцентный	Органические растворы люминофоров	Адсорбирующее вещество, источник ультрафиолетового света	Свечение адсорбированного вещества в лучах ультрафиолетового света	Капиллярный (далее - люминесцентных пропицавших жидкостей)	Для изделий, поверхность которых доступна с наружной и внутренней сторон	Определяется точное место расположения дефекта	Раздел 5.5.6.5
Индикаторные	Люминесцентный	Керосин	Меловое покрытие	Пятна керосина на меловом покрытии	Капиллярный (далее - керосиновой пробой)	Для изделий, поверхность которых доступна с наружной и внутренней сторон	Определяется точное место расположения дефекта	Раздел 5.5.6.5

Приложение. Газы, применяемые для пузырькового метода, должны быть очищены от масел и загрязнений, не должны вызывать коррозии и изменения механических свойств металла.

Таблица 3

Классификация систем контроля герметичности

Стр. 24 ОСТ 5.0170-81

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способ контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			
	м³ Па/с	л мкм рт.ст./с		Осушка изделий нагревом, °C	Абсолютное давление пробного вещества (Р)		
	на воздухе	при вакуумировании		Па	кг/см²		
I	От $6,7 \cdot 10^{-11}$ до $6,7 \cdot 10^{-10}$	От $5 \cdot 10^{-7}$ до $5 \cdot 10^{-6}$	Термовакуумный	-	380-400	$P \geq 2 \cdot 10^4$	$P \geq 0,2$
			Гелиевый или вакуумной камеры	250-300	-	$P > 1 \cdot 10^5$	$P \geq 1$
			Гелиевого шупа	-	-	$P \geq 5 \cdot 10^6$	$P \geq 50$
II	Более $6,7 \cdot 10^{-10}$ до $6,7 \cdot 10^{-9}$	Более $5 \cdot 10^{-6}$ до $5 \cdot 10^{-5}$	Гелиевой или вакуумной камеры	-	-	$1 \cdot 10^5 > P \geq 0,2 \cdot 10^5$	$I > P \geq 0,2$
			Гелиевого шупа	250-300	-	$5 \cdot 10^6 > P \geq 6 \cdot 10^5$	$50 > P \geq 6$
			Обдува гелием	-	-	-	-
			Люминесцентно-гидравлический	Не требуется	-	$P \geq 2 \cdot 10^7$	$P \geq 200$

Продолжение табл. 3

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способы контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			
	м³ Па/с	л мкм рт.ст./с		Осушка изделий нагревом, °C	Абсолютное давление пробного вещества (Р)		
	на воздухе	при вакуумировании		Па	кг/см²		
III	Более $6,7 \cdot 10^{-9}$ до $6,7 \cdot 10^{-7}$	Более $5 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-3}$	Гелиевой или вакуумной камеры	-	$P \geq 0,2 \cdot 10^5$	$P \geq 0,2$	$OST 5.0170-81$
				150-200	$100-120$ (длительность выдержки при вакууме 7-8 Па составляет не менее 1 ч)	$P \geq 2 \cdot 10^5$	$P \geq 2$
				-	-	-	
				-	$P \geq 2 \cdot 10^6$	$P \geq 20$	
			Обдува гелием Обмыливания или нанесения полимерного состава	Не требуется	$P \geq 1 \cdot 10^6$	$P \geq 10$	
				-	$P \geq 1,3 \cdot 10^5$	$P \geq 1,3$	
				-	$2 \cdot 10^7 > P \geq 2,5 \cdot 10^6$	$200 > P \geq 25$	
				-	$P \geq 3 \cdot 10^6$	$P \geq 30$	

Продолжение табл.3

с.26

ОСТ 5.070-81

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способ контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			
	$\text{м}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}$	мкм рт.ст./с		Осушка изделий на воздухе	Абсолютное давление при вакуумировании	Абсолютное давление пробного вещества (P)	
						Па	kg/cm^2
III	$\text{Более } 6,7 \cdot 10^{-9}$ до $6,7 \cdot 10^{-7}$	$\text{Более } 5 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-3}$	<p>Люминесцентных проникающих жидкостей</p> <p>Совмещенный капиллярно-гидравлический способ</p>	Не требуется		-	-
					$P \geq 3 \cdot 10^6$	$P \geq 30$	
IV	$\text{Более } 6,7 \cdot 10^{-7}$ до $6,7 \cdot 10^{-6}$	$\text{Более } 5 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{-2}$	<p>Гелиевой или вакуумной камеры</p> <p>Гелиевого шупа</p> <p>Обдува гелием</p> <p>Галогенного шупа</p> <p>Обмыливания или нанесения полимерного состава</p> <p>Погружения в жидкость</p>	100-120 10-30 (длительность выдержки при вакууме 7-8 Па составляет не менее 2 ч)	$P \geq 0,2 \cdot 10^5$	$P \geq 0,2$	
					$P \geq 1,5 \cdot 10^5$	$P \geq 1,5$	
					-	-	
					$P \geq 5 \cdot 10^5$	$P \geq 5$	
					$2 \cdot 10^6 > P \geq 2 \cdot 10^5$	$20 > P \geq 2$	
					$P \geq 6 \cdot 10^5$	$P \geq 6$	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Продолжение табл.3

ОСТ 5.070-81

сп. 27

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способ контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			
	$\text{м}^3/\text{Pa}\cdot\text{s}$	мкм рт.ст./с		Осушка изделий на воздухе	Абсолютное давление при вакуумировании	Абсолютное давление пробного вещества (P)	
						Па	kg/cm^2
IV	$\text{Более } 6,7 \cdot 10^{-7}$ до $6,7 \cdot 10^{-6}$	$\text{Более } 5 \cdot 10^{-3}$ до $5 \cdot 10^{-2}$	<p>Вакуумный с обмыливанием или нанесением полимерного состава</p> <p>Гидравлический</p> <p>Люминесцентно-гидравлический</p> <p>Гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием</p> <p>Люминесцентных проникающих жидкостей</p> <p>Совмещенный капиллярно-гидравлический способ</p>	100-120 10-30 (длительность выдержки при вакууме 7-8 Па составляет не менее 2 ч)	$2,5-3 \cdot 10^4$	$0,2-0,3$	
					$P \geq 2 \cdot 10^6$	$P \geq 20$	
					$2,5 \cdot 10^6 > P \geq 6 \cdot 10^5$	$25 > P \geq 6$	
			Не требуется		$3 \cdot 10^6 > P \geq 6 \cdot 10^5$	$30 > P \geq 6$	
					-	-	
					$3 \cdot 10^6 > P \geq 6 \cdot 10^5$	$30 > P \geq 6$	

Продолжение табл.3

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способ контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			Стр. 28 ОСТ 5.070-81
	м³ Па/с	л мкм рт.ст./с		Осушка изделий нагревом, °C	Абсолютное давление пробного вещества (Р)	на воздухе при вакуумировании	
У	Более $6,7 \cdot 10^{-6}$ до $6,7 \cdot 10^{-4}$	Более $5 \cdot 10^{-3}$ до 5	Гелиевой или вакуумной камеры Гелиевого щупа Обдува гелием Галогенного щупа Обмыливания или нанесения полимерного состава Погружения в жидкость Гидравлический Гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием	Не требуется	$P \geq 0,2 \cdot 10^5$	$P \geq 0,2$	
					$P \geq 1,2 \cdot 10^5$	$P \geq 1,2$	
					-	-	
					$P \geq 2 \cdot 10^5$	$P \geq 2$	
					$P \geq 1,2 \cdot 10^5$	$P \geq 1,2$	
					$P \geq 1,5 \cdot 10^5$	$P \geq 1,5$	
					$2 \cdot 10^6 > P \geq 2 \cdot 10^5$	$20 > P \geq 2$	
					$6 \cdot 10^5 > P \geq 2 \cdot 10^5$	$6 > P \geq 2$	

Продолжение табл.3

Класс герметичности	Пороговая чувствительность систем контроля герметичности		Способ контроля	Требования, предъявляемые к изделию при подготовке и проведении контроля герметичности			Стр. 28 ОСТ 5.070-81
	м³ Па/с	л мкм рт.ст./с		Осушка изделий нагревом, °C	Абсолютное давление пробного вещества (Р)	на воздухе при вакуумировании	
У	Более $6,7 \cdot 10^{-6}$ до $6,7 \cdot 10^{-4}$	Более $5 \cdot 10^{-2}$ до 5	Люминесцентно-гидравлический Люминесцентных проникающих жидкостей Керосиновой пробы Совмещенный капиллярно-гидравлический способ	Не требуется	$6 \cdot 10^5 > P \geq 2 \cdot 10^5$	$6 > P \geq 2$	
					-	-	
					-	-	
					$6 \cdot 10^5 > P \geq 2 \cdot 10^5$	$6 > P \geq 2$	

4.2. Выбор методов (способов) контроля герметичности

4.2.1. Выбор методов (способов) контроля определяется требованиями к степени герметичности изделия, чувствительностью способов и систем контроля и конструктивными особенностями контролируемых изделий.

4.2.2. Класс герметичности определяет группу систем контроля герметичности, пороговая чувствительность которых лежит в определенном диапазоне величин, а также количественно характеризует степень герметичности изделий.

4.2.3. Класс герметичности и объем контроля назначаются предприятиями-проектантами в соответствии с правилами контроля в зависимости от назначения, условий работы изделий и выполнимости методов (способов) контроля.

П р и м е ч а н и е. При необходимости проектант указывает в чертеже или в технических условиях на изделие одновременно с классом конкретный способ контроля герметичности изделия.

4.2.4. В соответствии с классом герметичности, назначенным проектантам, предприятием-изготовителем в технологической документации должен быть указан конкретный способ контроля.

4.2.5. Если необходимо конкретизировать условия контроля с учетом специфики конструкций, предприятием-изготовителем при необходимости на основании настоящего стандарта разрабатываются рабочие инструкции по контролю герметичности, которые согласовываются с базовой организацией по металлическим материалам.

5. ГАЗОВЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

5.1. Требования по подготовке поверхности конструкций, подлежащих контролю герметичности газовыми методами

5.1.1. Если на поверхность изделия, сборочной единицы наносится защитное покрытие, контроль герметичности следует производить перед указанной операцией.

5.1.2. Поверхность изделий, сборочных единиц, сварных соединений изделий, подлежащих проверке на герметичность, не должна иметь следов ржавчины, масла, эмульсии и других загрязнений.

5.1.3. Удаление органических загрязнений с доступных участков поверхности изделия следует производить чистой бязью, смоченной в органическом растворителе. В недоступных участках и полостях изделия удаление загрязнений следует производить промывкой органическими растворителями с последующим кантованием изделия или барабатированием залипшего растворителя. Объем заливаемого растворителя должен быть не менее 10% свободного объема изделия.

5.1.4. В качестве очищающих жидкостей следует использовать спирт, ацетон, уайт-спирит, бензин или другие органические растворители, обеспечивающие качественное удаление органических загрязнений.

5.1.5. После очистки растворитель следует слить и полость изделия продуть сухим чистым воздухом до полного удаления залипа растворителя.

5.1.6. При необходимости качество очистки может быть проектировано осмотром участка поверхности или сварного шва изделия в лучах ультрафиолетового света, а при недоступности поверхности для осмотра в лучах ультрафиолетового света – кусок бязи после протирки на поверхности.

Отсутствие светящихся пятен на контролируемой поверхности или кусок бязи при освещении их ультрафиолетовым светом свидетельствует о качественной очистке поверхности.

5.1.7. Окончательную сушку подготовки – осушку поверхности изделий и полостей возможных сквозных дефектов от влаги и других химических сред – следует производить непосредственно перед контролем герметичности. После осушки с целью сохранения чистоты изде-

кой работы следует проводить в чистом спиртоватом кабине (или кабине санитарной) и в первых комнатах первой главы.

5.1.8. В качестве загрязнительных сред та следует использовать электропечи, индукторы, изотермии, утюги и т.п. для пропаривания и т.п. Для измерения концентрации газов электрометрическим способом или радиоизотопным методом тока.

5.1.9. При осуществлении службы без выкупе, вания длительность выдержки или требуется температура не должны быть менее 5 минут.

5.1.10. В случае невозможности выполнения контроля герметичности изделий непосредственно, после осушки хранение осушившего изделия допускается производить не более суток при следующих условиях:

контролируемые участки должны быть защищены от попадания загрязнений и жидкостей сред защитными материалами;

на поверхности контролируемого изделия не должна конденсироваться влага атмосферного воздуха (например, при резком повышении температуры окружающего воздуха, при внесении холодных изделий в теплее помещение и т.п.);

влажность воздуха в помещении для хранения осушившего изделий не должна превышать 80%.

5.1.11. При необходимости транспортирования изделий следует исключить возможность загрязнения и конденсации влаги на поверхности изделия.

5.1.12. Для предотвращения явления конденсации влаги необходимо принимать меры, руководствуясь справочными психрометрическими таблицами соотношений температуры окружающего воздуха, относительной влажности и точки росы.

5.2. Контроль герметичности гелиевых течеискателей:

5.2.1. Пороговая чувствительность гелиевых течеискателей и способов контроля. Рабочая шкала

5.2.1.1. Пороговая чувствительность гелиевых течеискателей должна быть не менее $6 \cdot 10^{-11} - 1,3 \cdot 10^{-10}$ м³ Па/с ($5 \cdot 10^{-7} - 1 \cdot 10^{-6}$ л.см рт.ст./с).

5.2.1.2. Определение пороговой чувствительности гелиевых течеискателей производится в начале каждой смены по методике, приведенной в обязательном приложении 4.

5.2.1.3. Пороговая чувствительность способа контроля определяется после вспышки изделия или партии однотипных изделий по методике, приведенной в обязательном приложении 5.

5.2.1.4. Пороговая чувствительность способов вакуумной (гелиевой) измерки и термовакуумного не должна быть ниже $6 \cdot 10^{-10}$ м³ Па/с ($5 \cdot 10^{-6}$ л.см рт.ст./с), способов обдува гелием и гелиевого пузыря – не ниже $6 \cdot 10^{-9}$ м³ Па/с ($5 \cdot 10^{-5}$ л.см рт.ст./с).

5.2.1.5. Если пороговая чувствительность способа контроля ниже величин, указанных в п.5.2.1.4, то изделие или партия изделий должны подвергаться повторному контролю.

5.2.1.6. Признаком наличия сквозного дефекта является увеличение показаний вибосенсорного пульта управления (ВШУ) над средними фоновыми показаниями на величину, равную разности максимального и минимального значений фона в схеме испытаний. Эта величина не должна превосходить 50 мВ для всех способов контроля, кроме способа пузыря, и 100 мВ для способа гелия.

П р и м е ч а н и я:

1. Средние фоновые показания перед началом испытаний любым способом не должны быть более 2/3 рабочей шкалы.

2. Если фоновые показания превышают указанную величину, следует использовать схему компенсации фона.

5.2.1.7. Рабочей шкалой точечскатола является шкала III.

Причины. Работа с точечскатолом ПТС-10 должна производиться при закрытой зонтичной вороте лопушке, встроенной в точечскатоль.

5.2.2. Способ газовой (вакуумной) камеры

5.2.2.1. Сущность способа газовой или вакуумной камеры заключается в том, что контролирующее изделие помещается в горизонтальную металлическую камеру. К камере или изделию подсоединяется через систему вспомогательной откачки точечскатель, после чего в камеру - при способе газовой камеры - или в изделие - при способе вакуумной камеры - подается под давлением газов. При наличии стационарного дефекта газы в результате перепада давления поступают в вакуумируемый объем, соединенный с точечскатолом, и фиксируются на щупах упражнения точечскатоля. Схема контроля способом вакуумной камеры приведена на черт. I.

5.2.2.2. Порядок проведения контроля:

контролируемое изделие подготавливается в соответствии с требованиями подраздела 5.1;


изделие помещается в металлическую камеру, внутренняя поверхность которой предварительно очищается и просушивается;

после уплотнения прижима камеры, установки манометра производится откачка полости камеры (изделия) до остаточного давления 7-8 Па ($5\text{--}6 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст.);

перед заполнением контролируемого изделия (камеры) газом необходимо это предварительно откачать до давления не выше 700-7400 Па (5-10 мм рт.ст.);

после достижения в камере (изделии) требуемого остаточного давления полностью открывается дроссельный клапан точечскателя и отключается система вспомогательной откачки;

Схема установки для контроля способом вакуумной камеры



1 - галлиевый течеискатель; 2 - катекатель; 3 - баллон с аргоном; 4 - диффузионная калиброванная тесь; 5 - изделие; 6 - камера; 7 - баллон с гелием; 8 - вакуумный насос; 9 - вакуумный клапан; 10 - редуктор; 11 - мановакуумметр

Черт. I

в случае постепенного уменьшения давления в камере масс-спектрометра необходимо производить подачу сухого азота в камеру масс-спектрометра с применением регулируемых натекателей;

в случае увеличения давления в камере масс-спектрометра необходимо частично приоткрыть клапан системы вспомогательной откачки или погнать дроссельный клапан течеискателя;

в цоколь изделия (камеры) подается гелий;

производится выдержка изделия (камеры) под давлением.

5.2.2.3. Длительность выдержки изделия (камеры) под давлением должна быть при вакуумируемом объеме

до $0,1 \text{ м}^3$ не менее 5 мин

от $0,1$ до $0,5 \text{ м}^3$ не менее 10 мин

свыше $0,5$ " $1,5$ " 15 "

" $1,5$ " $3,5$ " 20 "

" $3,5$ " 40 "

5.2.2.4. Удаление геляя следует производить продуванием полости изделия (камеры) сухим сжатым воздухом или ее откачкой.

5.2.2.5. При необходимости контроля участка изделия или отдельного сварного шва на контролируемый участок или сварной шов следует установить локальную камеру.

Порядок контроля аналогичен указанному в п.5.2.2.2.

Длительность выдержки под давлением устанавливается в зависимости от величины откачиваемого объема в соответствии с п.5.2.2.3.

5.2.2.6. При контроле замыкающего сварного шва изделия производится вакуумирование изделия до заварки шва и подача геляя в полость изделия с последующей заваркой замыкающего шва в потоке геляя. После пайки изделие помещается в камеру и подвергается контролю способом вакуумной камеры.

5.2.2.7. Количественную оценку величины суммарного потока пробного вещества через сквозные дефекты в изделии следует производить по методике, изложенной в справочном приложении 6.

5.2.3. Способ спрессовки замкнутых оболочек

5.2.3.1. Контроль способом спрессовки замкнутых оболочек заключается в том, что изделие или замыкающий шов помещается в специальную камеру, в которой создается давление гелия. При наличии негерметичности в шве гелий проникает в замкнутый объем изделия. Далее производится контроль изделия накоплением геляя в вакуумной камере, в которую помещается изделие.

5.2.3.2. Контроль герметичности замыкающего сварного шва способом спрессовки рекомендуется производить для изделий, имеющих небольшие объемы (до 10 л).

5.2.3.3. Контроль должен проводиться в последовательности:

изделие помещается в спрессовочную камеру и выдерживается под давлением геляя в течение определенного времени;

после спрессовки изделие вынимают из камеры, обдувают сжатым воздухом или азотом наружную поверхность изделия для очистки от геляя и выдерживают на воздухе 1-2 ч;

перед установкой изделия внутреннюю полость камеры, присоединенной к течеискателю, откачивают вспомогательным насосом. Фиксируют фоновые показания ВЧУ течеискателя при давлении в камере $1-7 \text{ Па}$ ($1-5 \cdot 10^{-2} \text{ см рт.ст.}$) с отключенным вспомогательным насосом;

спрессованное гелием изделие помещают в вакуумную камеру и откачивают камеру с изделием до давления не более $1-7 \text{ Па}$, отключают вспомогательный насос и производят накопление геляя в камере в течение не менее одного часа, после чего открывают дроссельный вентиль течеискателя и фиксируют показания течеискателя.

Превышение сигнала ИДУ течеискателя на I В и более над фоновыми показаниями является признаком течи в замыкающем шве изделия.

П р и м е ч а н и е. С целью исключения повышенного гелиевого фона в процессе испытаний запрещается использовать камеру, в которой производилась прессовка изделия гелием.

5.2.3.4. Длительность прессовки изделия гелием должна быть при давлении $1 \cdot 10^6$ Па ($10 \text{ кг}/\text{см}^2$) не менее 120 ч,

$2 \cdot 10^6$ Па ($20 \text{ кг}/\text{см}^2$) — 50 ч,

$5 \cdot 10^6$ Па ($50 \text{ кг}/\text{см}^2$) — 13 ч.

5.2.4. Способ термовакуумных испытаний

5.2.4.1. Сущность испытаний заключается в том, что подлежащее контролю изделие нагревается в вакуумной камере до температуры 380–400 °C при давлении внутри и снаружи изделия не выше $0,1$ Па (10^{-3} км рт.ст.), а затем контролируется при подаче гелия в нагретое изделие или в камеру, в которую оно помещено.

5.2.4.2. Порядок проведения контроля:

изделие подготавливается к контролю в соответствии с п.5.1.1-5.1.7;

изделие помещается в металлическую камеру, внутри которой установлены нагревательные устройства;

камера и внутренняя полость изделия вакуумируются до давления не выше $0,1$ Па (10^{-3} км рт.ст.);

изделие нагревается до температуры 380–400 °C и выдерживается при этой температуре в течение 3–5 мин. Темп разогрева определяется постоянным поддерживаемым давлением в камере и изделии не выше $0,1$ Па (10^{-3} км рт.ст.) и конструкцией изделия;

открывается дроссельный вентиль течеискателя при одновременном открытии насосной группы камеры (или изделия). Фиксируются уста-

новившиеся фоновые показания течеискателя;

в контролируемое изделие (или камеру) подается гелий до давления не менее $2 \cdot 10^4$ Па (150 км рт.ст.);

изделие (камера) выдерживается под давлением, при этом фиксируются показания течеискателя.

Длительность выдержки выбирается в соответствии с п.5.2.2.3; после охлаждения до температуры не выше 50°C камера открывается.

5.2.5. Способ гелиевого шупа

5.2.5.1. Сущность способа заключается в том, что изделие заполняется гелием или гелиево-воздушной смесью до давления выше атмосферного, после чего наружная поверхность изделия контролируется специальным шупом, соединенным металлическим или вакуумным резиновым шлангом с течеискателем. В результате перепада давлений гелий проникает через имеющийся сквозной дефект и через шуп и шланг попадает в камеру касс-спектрометра течеискателя. Особенная конструкция насадки шупа, изготовленная в соответствии с профилем контролируемой поверхности, позволяет устанавливать место расположения сквозного дефекта в изделии. Схема контроля способом гелиевого шупа приведена на черт.2.


5.2.5.2. При контроле способом шупа используются шупы-улавливатели по черт.3 и черт.4.

5.2.5.3. К установке для контроля способом гелиевого шупа предъявляются следующие требования:

все соединения установки должны быть проверены при закрытом положении шупа способом обдува;

часть установки, предназначенная для подачи гелия в контролируемое изделие, должна быть испытана способом гелиевого шупа при давлении геля не менее $1 \cdot 10^6$ Па ($10 \text{ кг}/\text{см}^2$);


Схема установки для измерения и выделения газов из грунта



1 - пульт контрольно-измерительный; 2 - юнион; 3 - ящик вакуумный; 4 - тензометр; 5 - насос вакуумный;
6 - мановакуумметр; 7 - баллон с гелием; 8 - термостабильная лампа; 9 - вакуумный клапан

Черт. 2


Шун-улавливатель



1 - шток игольчатый; 2 - насадка; 3 - корпус тупна
(3 детали); 4 - уплотнение; 5 - кольцо резиновое

Черт. 3

Малогабаритный шуп



1 - головка шупа; 2 - гибкий шланг; 3 - рукоятка

Черт. 4

В случае применения шланга из вакуумной резины для присоединения шупа к течеискателю шланг должен быть промят для уменьшения газоотделения 16% раствором щавели, чистой проточной водой, дистиллированной водой и осушен спиртом-ректификатором. Наружная поверхность шланга протирается кисторовым маслом.

5.2.5.4. Контроль следует производить в последовательности:

при закрытом шупе 2 (черт.2) производится откачка шланга 3 вакуумным насосом 5 в течение 15-20 мин;

шуп регулируется так, чтобы при совместной работе вспомогательного вакуумного насоса и насосов течеискателя остаточное давление, измеряемое термопарной лампой 8, установленной у фланца течеискателя, было равно 25-30 Па ($1,8-2,2 \cdot 10^{-1}$ мм рт.ст.). Установление рабочего давления в шланге, соединяющем шуп с течеискателем, должно производиться одновременной регулировкой шупа и дроссельного клапана течеискателя;

в качестве вспомогательного должен использоваться насос со скоростью откачки 1-3 л/с. Если используется насос с большей быстрой откачки, следует прикрывать клапан 9, обеспечивающий соответствующую быстроту откачки;

подготовленное к контролю изделие после глушения отверстий и фланцевых выходов откачивается до давления не выше 700-1400 Па (5-10 мм рт.ст.);

производится подача гелия в изделие до необходимого при испытаниях избыточного давления;

в случае невозможности предварительной откачки трубопроводов допускается вытеснение воздуха гелием. Концентрация гелия на выходе трубопровода должна быть на менее 50%. Контроль концентрации гелия производится шупом, подключенным к течеискателю. Гелиевый шуп должен быть отрегулирован так, чтобы при подаче через него

и течеискатель эталонной 50% смеси гелия с воздухом показания манометра штуфта упраждения течеискателя были в пределах шкалы 10 В. Показания от смеси, находящейся в трубопроводе и поданной на течеискатель через отрегулированный шунт, не должны быть меньше показаний от эталонной смеси;

для изделий измерного типа допускается нагнетание гелия без открытия изделия при условии обеспечения концентрации гелия в изделии не менее 50%. Длительность выдержки изделия под давлением гелия перед контролем должна быть не менее 1 ч;

контроль осуществляется перемещением шупа по поверхности изделия с постоянной скоростью, равной 0,10-0,15 м/мин;

при движении шупа должен находиться в непосредственном соприкосновении с контролируемой поверхностью. Удаление шупа от контролируемой поверхности на 5 мм снижает выявляемость дефектов в 10-15 раз;

контроль следует начинать с нижних участков изделия с постоянным переходом к верхним.

5.2.6. Способ обдува гелием

5.2.6.1. Сущность способа заключается в том, что изделие, подвергаемое контролю, подключается к течеискателю, вакуумируется до давления, позволяющего полностью открыть дроссельный клапан течеискателя, после чего наружная поверхность изделия обдувается другой ракой.

При наличии сквозного дефекта в изделии гелий попадает в его полость и фиксируется течеискателем.

5.2.6.2. Контроль должен производиться в последовательности:

искусственное в соответствии с требованиями подраздела 5.1 вакуумируется до давления 7-8 Па ($5\cdot6\cdot10^{-2}$ мм рт.ст.);

при открытом на изделие дроссельном клапане течеискателя открывается система вспомогательной откачки и производится обдув-

ние гелием наружной поверхности изделия. Если невозможно поддерживать требуемое давление при отключенном системе вспомогательной откачки, то разрешается проводить контроль при исполнении пароизмененным клапане системы вспомогательной откачки;

обдув следует начинать с места подсоединения системы вспомогательной откачки к течеискателю, а затем обдувается само изделие, начиная с верхних его участков с постоянным переходом к нижним;

на первой стадии испытаний рекомендуется установить сильную струю гелия, охватывающую при обдуве сразу большую площадь. При обнаружении течи уменьшить струю гелия так, чтобы она слегка чувствовалась при поднесении пистолета - обдувателя к губам, и произвести точное определение места сквозного дефекта. Скорость перемещения обдувателя по контролируемой поверхности составляет 0,10-0,15 м/мин;

при наличии больших сквозных дефектов и невозможности достижения требуемого вакуума в изделии для полного открытия клапана течеискателя при отключенном системе вспомогательной откачки отключение сквозных дефектов производится при включенной системе вспомогательной откачки. После обнаружения больших сквозных дефектов и их устранения производится повторный контроль с целью наличия дефектов с малой величиной затекания.

5.2.6.3. С целью контроля всей поверхности изделия или части его в отдельных случаях контролируемую поверхность защищают мягким чехлом. Под чехол подают гелий. Длительность выдержки изделия под чехлом составляет 5-6 мин.

5.2.6.4. Способ обдува допускается применять для контроля незамкнутых элементов конструкций. Для его осуществления следует использовать вакуумные камеры-присоски, накладываемые на контролируемую поверхность со стороны, противоположной обдуваемой.

Режим испытаний указан в п.5.2.6.2.

5.3. Контроль герметичности галогенными теческательями. Способ галогенного щупа

5.3.1. Настройку теческательей, определение и проверку пороговой чувствительности галогенных теческательей следует производить по калиброванным галогенным течам в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора завода-изготовителя.

5.3.2. Сущность способа галогенного щупа заключается в том, что испытываемое изделие, предварительно отвакуумированное, наполняется фреоном или смесью фреона с воздухом до давления выше атмосферного. В результате перепада давлений фреон проиникает через имеющуюся неплотность и улавливается щупом теческателья, соединенным электрическим кабелем с измерительным блоком теческагеля.

5.3.3. Схема установки для контроля способом галогенного щупа приведена на черт.5.

Установка для нагнетания фреона в контролируемое изделие должна быть проверена на герметичность галогенными теческательем при давлении насыщенных паров фреона при температуре испытаний.


5.3.4. Порядок проведения контроля:

после глушения отверстий и фланцевых выходов заглушками или пробками изделие откачивается до остаточного давления не выше 700-1400 Па (5-10 м³ рт.ст.);

перекрытием клапана вакуумный насос отключается и производится подача фреона в изделие до необходимого при испытании избыточного давления;

в случае невозможности предварительной откачки трубопроводов допускается вытеснение воздуха фреоном с высаженной наружу фреона

Схема установки для контроля способом галогенного шупа



1 - измерительный блок течеискателя; 2 - выпускной шуп течеискателя; 3 - баллон с фреоном;
4 - изадилле; 5 - вакуумный насос; 6 - мановакуумметр; 7 - редуктор; 8 - клапан

Черт. 5

на удаленном конце трубопровода. Далее производится нагнетание фреона в трубопровод для обеспечения концентрации фреона в трубопроводе не менее 50%;

для изделий камерного типа допускается нагнетание фреона без отката изделия при условии обеспечения концентрации фреона в изделии не менее 50%;

контроль осуществляется перемещением выносного шупа по поверхности изделия с постоянной скоростью;

при движении шупа должен находиться на минимально возможном расстоянии от поверхности. Удаление шупа от контролируемой поверхности на 5 ми снижает видимость дефектов в 10-15 раз;

контроль следует начинать с верхних участков изделия с последующим переходом к нижним.

5.3.5. Режим контроля способом галогенного шупа:

скорость перемещения шупа по поверхности изделия – 0,10-0,15 м/мин.

Величина давления насыщенных паров фреона – 12, фреона – 22 или фреона – 13 в зависимости от температуры приведена в справочном приложении 7.

5.3.6. После проведения контроля фреон должен быть удален из изделия откаткой до остаточного давления 130-650 Па (1-5 ми рт.ст.) с выбросом его за пределы помещения. После этого должен быть произведен нагпуск чистого воздуха в контролируемое изделие и повторная откатка изделия до 130-650 Па (1-5 ми рт.ст.).

П р и м е ч а н и е. Двухкратная откатка контролируемого изделия до остаточного давления 130-650 Па (1-5 ми рт.ст.) гарантирует остаточное содержание фреона – 12 не более 0,01 мг/л, а фреона – 22 – не более 0,006 мг/л.

5.4. Контроль герметичности шумирковыми методами

5.4.1. Способ обмыливания поверхности или нанесения полимерного состава

5.4.1.1. Сущность способа заключается в том, что контролируе-

мое изделие заполняется пробным газом под избыточным давлением. На наружную поверхность изделия наносится пенообразующий состав. Пробный газ в местах течей вызывает образование пузырей в пенообразующем составе (пузыри или разрывы мыльной пленки при применении мыльной эмульсии; пенные коконы или разрывы пленки при применении полимерного состава).

5.4.1.2. Порядок проведения контроля:

в контролируемом изделии создается требуемое избыточное давление пробного газа;

мягкой волосистой кистью или краскораспылителем на контролируемую поверхность изделия наносится пенообразующий состав и осуществляется визуальное наблюдение.

П р и м е ч а н и е. Компоненты пенообразующих составов приведены в справочном приложении 8.

5.4.1.3. Время наблюдения за состоянием поверхности при нанесении мыльной эмульсии составляет не более 2-3 мин после ее нанесения на поверхность.

5.4.1.4. При нанесении полимерного состава для выявления больших дефектов (более $1 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3 \text{ Па/с}$) осмотр следует проводить непосредственно после нанесения полимерного состава. Для выявления малых дефектов время осмотра должно быть не менее 20 ми с момента нанесения состава. Пенные коконы сохраняются в течение суток.

5.4.2. Способ погружения в жидкость

5.4.2.1. Сущность способа заключается в том, что изделие, которое заполнено газом под избыточным давлением, погружают в жидкость. Газ, выходящий в местах течей из изделия, вызывает образование пузырей в жидкости.

5.4.2.2. Контроль осуществляется в последовательности:
контролируемое изделие помещается в емкость;
в изделии создается испытательное давление пробного газа;
в емкость заливается жидкость до уровня 100-150 мм над поверхностью изделия.

5.4.2.3. Признаком течи в изделии является образование вспыхивающих к поверхности жидкости пузырьков воздуха, периодически обращающихся на определенном участке поверхности изделия, или строчки пузырьков.

5.4.3. Вакуумный способ с обмыванием или нанесением полимерного состава

5.4.3.1. Сущность способа заключается в том, что перед установкой вакуумной камеры контролируемый участок незамкнутой конструкции смачивается пенообразующим составом, в камере создается вакуум. В местах негерметичности образуются пузыри, кокончи или разрывы пленки, видимые через смотровое окно в вакуумной камере.

5.4.3.2. Контроль осуществляется в последовательности:
на контролируемый участок незамкнутой конструкции наносится пенообразующий состав;
на контролируемый участок устанавливается вакуумная камера со смотровым окном;
в вакуумной камере создается давление $2,5\text{--}3\cdot10^4$ Па (180-200 мм рт.ст.);

время с момента нанесения состава до момента осмотра не должно превышать 10 мин;

производится визуальный осмотр контролируемого участка через смотровое окно в камере.

П р и м е ч а н и е. В случае применения при контроле полимерного состава картина дефектов сохраняется в течение суток.

5.4.4. способ термовакуумный с погружением в масло

5.4.4.1. Сущность способа заключается в том, что изделие, которое заполнено газом под атмосферным давлением, погружается в вакуумную камеру со смотровым окном, в которую заливается вакуумное масло. Производится нагрев масла и изделия до температуры 130-150°C. Одновременно с нагревом камера вакуумируется до давления $7\text{--}70$ Па ($6\cdot10^{-2}$ - $5\cdot10^{-1}$ мм рт.ст.).

Газ, выходящий в местах течи из изделия, вызывает образование пузырей в вакуумном масле.

Схема контроля приведена на черт.6.

5.4.4.2. Контроль осуществляется в последовательности:

контролируемое изделие помещается в камеру, имеющую смотровое окно;

вакуумное масло для диффузионных насосов (ВД-1 и т.п.) предварительно обезжиривается кипячением в стеклянной емкости;

в камеру заливается обезжиренное масло до уровня 150-200 мм над поверхностью изделия;

включается нагревательный элемент, обеспечивающий подогрев масла и изделия до температуры 130-150°C;

контроль за температурой осуществляется термометром или термоэлектрическим термометром, установленными в камере;


признаком течи в изделии является образование в масле пузырьков воздуха.

6. ИДЕНТИЧНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

6.1. Требования по подготовке поверхности изделий, подлежащих контролю герметичности жидкостными методами

6.1.1. Поверхность контролируемого изделия (сварного шва и основного металла) не должна иметь следов разбивания, шлака, погре-

Схема установки для контроля герметичности способом с погружением в масло



1 - контролируемое изделие; 2 - кронштейн; 3 - вакуумное масло;
4 - электронагреватель; 5 - термопара; 6 - потенциометр;
7 - смотровое окно; 8 - электролампа; 9 - термофарфорная лампа;
10 - вакуумный вентиль; II - форвакуумный насос

Черт. 6

зов в месте перехода от сварного шва к основному металлу и углубления между валиками в соответствии с требованиями, предъявляемыми при внешней осмотре сварных шов.

6.1.2. Поверхность контролируемого изделия (сварного шва и металла) должна быть очищена от эмульсии, масла и других органических загрязнений протиркой бязы, смоченной щетоном, бензином, уайт-спиритом или водными очистителями (вода с добавками порошкообразных синтетических мыльных средств любой марки).

П р и м е ч а н и е. Водный очиститель на основе порошкообразного синтетического мыльного средства любой марки приготавливается путем растворения 1 л обычной воды 5-6 г одного из указанных компонентов.

6.1.3. Чистота поверхности перед проведением контроля герметичности определяется по отсутствию светящихся в ультрафиолетовом свете пятен или точек, а при осмотре недоступной части контролируемой поверхности определяется с помощью зеркала.

6.1.4. При недоступности поверхности сварного шва или его части для осмотра в лучах ультрафиолетового света качество очистки контролируется осмотром в лучах ультрафиолетового света куска бязи после протирки из недоступной части сварного шва. Отсутствие светящихся пятен на куске бязи при освещении их ультрафиолетовым светом свидетельствует о качественной очистке шва.

6.2. Гидравлический способ контроля герметичности

6.2.1. Гидравлический способ контроля состоит в том, что в контролируемом изделии создается давление воды. Место расположения дефекта устанавливается визуально по исчезновению струй, галелей и потеков воды.

6.2.2. Поверхность контролируемого изделия подготовляется в соответствии с требованиями подраздела 6.1.

6.2.3. Порядок и последовательность заполнения изделий водой

до трубных дампажей аналогичной порядку, принятому при проведении гидравлических испытаний прочности.

6.2.4. В случае невозможности удаления воздуха из застойных зон путем его вытеснения водой необходимо производить вакуумирование системы перед ее заполнением.

6.2.5. Величина испытательного давления и длительность нахождения изделия под давлением устанавливается проектантом и указываются в чертежах.

6.2.6. Осмотр контролируемых участков следует проводить через 10 мин после подачи воды под давлением.

6.3. Лакмисцентно-гидравлический способ. Методика и порядок проведения контроля

6.3.1. Лакмисцентно-гидравлический способ состоит в том, что в контролируемом изделии создается избыточное давление водного раствора лакмисфора определенной концентрации в течение заданного времени.

Место расположения дефекта устанавливается после удаления контролируемой поверхности по свечению лакмисфора в лучах ультрафиолетового света.

6.3.2. Поверхность контролируемого изделия подготавливается в соответствии с требованиями подраздела 6.1.

6.3.3. Порядок и последовательность заполнения изделий лакмисцентным раствором до требуемых давлений аналогичны порядку, принятому при проведении гидравлических испытаний.

6.3.4. В случае невозможности удаления воздуха из застойных зон путем его вытеснения водой необходимо производить вакуумирование системы перед ее заполнением.

П р и м е ч а н и я:

1. При защелечении контролируемого изделия лакмисцентным раствором должны быть приняты меры, исключающие попадание лакмисцент-

ного раствора на наружную поверхность изделия.

2. В случае попадания на контролируемую поверхность лакмисцентного раствора удаление его следует производить немедленно чистой водой.

3. Удаление засохшего лакмисцентного раствора следует производить аммиачным водным раствором с концентрацией 1-3%.

6.3.5. Опрессовка систем и трубопроводов лакмисцентным раствором обеспечивается существующими на заводе стендами, применяемыми для гидравлических испытаний.

6.3.6. После герметизации контролируемое изделие опрессовывается лакмисцентным водным раствором соли флуоресценции с концентрацией 0,09-0,1% (1-0,9 г/л) до давлений, установленных чертежом или соответствующей технической документацией.

П р и м е ч а н и я:

1. Для контроля всех типов конструкций в условиях монтажа и в цеховых условиях применяется аммониевая или дигидратная соль флуоресценции (уранин). Способ приготовления аммониевой соли флуоресценции приведен в справочном приложении 9.

2. Для опрессовки изделий, которые подвергаются промывке дистиллятом, для приготовления лакмисцентных растворов применяется вода высокой чистоты.

3. Для контроля конструкций в условиях изготавления, монтажа и ремонта допускается применение раствора аммониевой соли флуоресценции в сочетании с 50%monoэтаноламином или гидразиногидратом с аммиаком концентрацией 1-0,9 г/л каждого компонента.

6.3.7. Длительность выдержки под давлением раствора должна составлять не менее 1 ч.

6.3.8. После создания давления в контролируемом изделии и до окончания испытаний не разрешается протирка контролируемых участков во избежание удаления соли флуоресценции, проникшей через сквозной дефект.

6.3.9. После осуществления выдержки в соответствии с п.6.3.7 каждый контролируемый участок подвергается осмотру в лучах ульт-

ультрафиолетового света с целью выявления больших дефектов, при прохождении через которые вода из раствора соли флуоресценции полностью не испаряется и в этом случае не требуется увлажнение для их обнаружения.

6.3.10. При отсутствии больших дефектов каждый сварной шов или участок основного металла поочередно следует подвергать увлажнению влагораспылителем и окончательному осмотру в лучах ультрафиолетового света.

Сквозные дефекты выявляются в виде светящихся зеленых точек и полосок (трещины, поры, рыхлоты).

6.3.11. Увлажнение контролируемого участка следует производить по режиму:

расстояние влагораспылителя от контролируемой поверхности 0,3-0,5 м;

количество нагнетаний, в случае применения влагораспылителя периодического действия - 15-20, непрерывно. В случае применения влагораспылителя непрерывного действия (электромагнитного, компрессионного или другого) длительность увлажнения контролируемого участка 10-15 с;

для распыления влаги допускается применение воздуха из цеховой магистрали при условии отсутствия в нем следов масла и эмульсии, светящихся в лучах ультрафиолетового света, а также пара.

6.3.12. Осмотр контролируемого участка поверхности в ультрафиолетовом свете следует производить в условиях затемнения помещения или непосредственно контролируемого участка (освещенность не более 20 лк) при полностью или частично снятом давлении раствора в контролируемом изделии немедленно после операции увлажнения, при этом длительность осмотра не должна превышать одной минуты.

6.3.13. В случае необходимости повторения или подтверждения результатов контроля следует проводить следующие операции:

промывку контролируемого участка чистой течной водой для удаления следов соли флуоресценции;

проверку степени удаления следов соли флуоресценции с поверхности осмотром ее в лучах ультрафиолетового света;

выдержку изделия в течение одного часа при давлении, принятом при испытания герметичности;

увлажнение и осмотр в лучах ультрафиолетового света.

П р и м е ч а н и е. При повторном проведении люминесцентно-идравлических испытаний необходимо иметь в виду резкое ухудшение явления дефектов.

6.3.14. При контроле сварных швов и других участков контролируемых изделий, недоступных для увлажнения и осмотра в лучах ультрафиолетового света, применяется способ фиксации дефектов с применением ткани (мадаполам, бязь, марля) или фильтровальной бумаги.

6.3.15. После подготовки изделия в соответствии с требованиями подраздела 6.1 необходимо провести следующие операции:

до создания давления в изделии контролируемые участки плотно обматывают тканью или фильтровальной бумагой в один или два слоя;

плотное прилегание бумаги или ткани к контролируемой поверхности изделия обеспечивает с помощью различных прижимных устройств (изолиционной ленты, эластичной пленки, резин и т.п.);

после создания давления и выдержки изделия под давлением люминесцентного раствора с контролируемого участка снимают ткань или фильтровальную бумагу. Место расположения дефекта устанавливают при облучении индикаторной ткани или бумаги ультрафиолетовым светом по свечению на индикаторной ткани, бумаге люминесцентного раствора, прошедшего через дефект.

П р и м е ч а н и е. Допускается маркированную ткань или

жил-граватную бумагу, снятую со сварного шва, осматривать в лучах ультрафиолетового света на наличие дефектов в стационарных (лабораторных) условиях.

6.3.16. Допускается многократное использование (0,09-0,1%) раствора соли флуоресценции после контроля чистых (свободных от технологических загрязнений) изделий и трубопроводов.

П р и м е ч а н и е. Хранение люминесцентного раствора следует производить в закрытых емкостях. Время хранения раствора не ограничено.

6.3.17. Отмывку изделия от люминесцентного раствора следует производить путем многократного витасения раствора из изделия водой или изотоном (воздухом) из баллонов с последующим заполнением его водой высокой чистоты. Перед сбросом раствора в канализацию его следует обесцветить способом, изложенным в рекомендуемом приложении 10.

6.4. Гидравлический способ с люминесцентным индикаторным покрытием

6.4.1. Гидравлический способ с люминесцентным индикаторным покрытием состоит в том, что на наружную поверхность контролируемого изделия наносят индикаторное покрытие, изделие опрессовывают водой, выдерживают при испытательном давлении в течение заданного времени и осматривают контролируемую поверхность в лучах ультрафиолетового света. При наличии сквозного дефекта вода проникает на наружную поверхность изделия и в месте дефекта на индикаторном покрытии возникает свечение.

6.4.2. Индикаторное покрытие (масса или лента) содержит в своем составе водорастворимый люминофор, дающий при контакте с водой зеленое свечение в лучах ультрафиолетового света, и сорбент, удерживающий воду в течение длительного времени.

Состав и способы приготовления индикаторного покрытия приведены в справочном приложении II.

6.4.3. Хранение индикаторной массы следует производить в посуде, исключающей испарение спирта.

Хранение индикаторной ленты следует производить в эксикаторах, а транспортировать в полистиленовых пакетах.

6.4.4. Перед проведением контроля необходимо проверять качество индикаторной массы и ленты на отсутствие светящегося в лучах ультрафиолетового света зеленого фона (пятен, точек) в покрытии, нанесенном на контрольный образец.

6.4.5. Поверхность контролируемого изделия следует подготовливать в соответствии с требованиями подраздела 6.1.

6.4.6. Порядок и последовательность заполнения изделия водой аналогичны порядку проведения гидравлических испытаний, принятому на предприятии.

6.4.7. В случае невозможности удаления воздуха из засторонних зон путем его витасения водой необходимо производить вакуумирование системы перед ее заполнением.

6.4.8. После заполнения изделия водой необходимо провести следующие операции:

на поверхность изделия нанести мягкой кистью спиртовую индикаторную массу или наложить индикаторную ленту. При наложении индикаторной ленты на контролируемый участок изделия необходимо обеспечить контакт ее со всеми точками контролируемой поверхности;

качество нанесения индикаторного покрытия проверить в лучах ультрафиолетового света на отсутствие светящегося фона. Недопустимо попадание влаги на индикаторное покрытие извне, т.к. это может привести к ложной картине дефектов. Для устранения возможного попадания влаги рекомендуется контролируемые участки защищать полистиленовой пленкой;

произвести спрессовку изделия водой. Температура воды не должна быть ниже температуры воздуха в помещении, где находится контролируемое изделие;

после выдержки изделия под испытательным давлением не менее I ч и снятия испытательного давления произвести осмотр контролируемых поверхностей или снятой с контролируемых участков индикаторной ленты в лучах ультрафиолетового света. Операции осмотра необходимо производить в условиях затемнения помещения или непосредственно контролируемого участка (освещенность не более 20 лк).

П р и м е ч а н и е. Замаркированную индикаторную ленту, снятую с контролируемого участка, допускается осматривать в лучах ультрафиолетового света на наличие дефектов в стационарных (лабораторных) условиях;

удаление индикаторной массы после проведения контроля рекомендуется осуществлять волоссяными щетками, сухой ветошью.

П р и м е ч а н и е. Из неровностей поверхности (западаний и т.п.) удаление индикаторной массы рекомендуется производить металлическими щетками (кардишетками).

6.4.9. Время выдержки изделия под давлением должно быть не менее I ч.

6.4.10. Сквозные дефекты выявляются в виде светящихся зелених точек, полосок на индикаторном покрытии при облучении их ультрафиолетовым светом.

6.4.11. Условия контроля (температура контролируемого изделия, относительная влажность и температура воздуха) должны исключать конденсацию атмосферной влаги на стенках изделия и появление зеленого фона индикаторного покрытия.

Температура контролируемого изделия должна быть равной или выше температуры окружающего воздуха.

6.4.12. В случае необходимости повторения или подтверждения результатов контроля следует:

удалить индикаторную массу щеткой или сухой ветошью; провести промывку контролируемой поверхности этиловым спиртом, водой с добавками мыльных средств или 1-3% водным раствором аммиака;

проверить степень удаления следов люминесфора в лучах ультрафиолетового света;

нанести индикаторную массу на контролируемый участок изделия и провести все остальные операции, перечисленные в п.6.4.8.

П р и м е ч а н и е. При повторном проведении испытаний гидравлическим методом с индикаторным покрытием необходимо иметь в виду резкое ухудшение выявления дефектов.

6.5. Способ контроля герметичности люминесцентными проникающими жидкостями

6.5.1. Способ контроля герметичности люминесцентными проникающими жидкостями основан на явлении капиллярного проникновения жидкости, обладающей высокой смачивающей способностью, в сквозные дефекты и на световом контрасте следов жидкости, проникающей через сквозной дефект и фиксируемой в лучах ультрафиолетового света. Способ контроля герметичности проникающими жидкостями заключается в том, что на поверхность изделия обычно наносится проникающая жидкость, а на противоположную поверхность - адсорбирующее покрытие. После выдержки в течение заданного времени при периодическом (через 15-20 мин) нанесении добавочного количества проникающей жидкости производится осмотр поверхности в лучах ультрафиолетового света. В местах сквозных дефектов проникающая через стенку изделия люминесцентная жидкость дает свечение в лучах ультрафиолетового света.

6.5.2. В качестве люминесцентной проникающей жидкости применяется жидкость следующего состава:

нириол А, см³ - 150-160;

керосин, см³ = 840-850

Нориол тщательно размешивается в керосине до полного растворения.

6.5.3. В качестве адсорбирующего покрытия следует применять спирто-водную суспензию каолина с концентрацией каолина

350-500 г на 1 л раствора из равных по объему количеств водки и этилового спирта.

Примечания:

I. При температуре окружающего воздуха от 0 до +10°C в качестве адсорбирующего покрытия следует применять спиртовую суспензию каолина с концентрацией 350–360 г каолина на 1 л этилового спирта.

2. При приготовлении адсорбирующего покрытия порошок каолина тщательно перемешивают с небольшим количеством спирто-водного раствора или спирта до получения однородной массы, не содержащей твердых комков, а затем добавляют необходимое количество спирто-водного раствора или спирта до получения нужной концентрации.

6.5.4. Контроль способом проникающих жидкостей необходимо производить в последовательности:

контролируемую поверхность подготовить в соответствии с требованиями п.6.1.2.

на контролируемую поверхность с помощью кисти или тампоном наяести проникающую жидкость;

нанесение покрытия производить с помощью мягкой кисти сразу же после нанесения проникающей жидкости;

После нанесения адсорбирующего покрытия поверхность изделия обдуть горячим воздухом или азотом (температура 70-80°С) до полного высыхания покрытия.

осмотр контролируемой поверхности в лучах ультрафиолетового света произвести не ранее, чем через 10 мин после нанесения покрытия.

6.5.5. Время выдержки поверхности изделия в контакте с люминесцентным раствором следует устанавливать в зависимости от требований к изделию по герметичности и от толщины стенки изделия в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Класс герметичности	Величина обнаруживаемого дефекта		Время выдержки изделия в контакте с люминесцентным раствором при толщине контролируемого изделия, не менее						
	$\text{м}^3 \text{ Па/с}$	л мкм/с	0,5	1	5	10	20	40	
ММ									
III	$6,7 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{-5}$	15 мин	21 мин	1 я 45 мин	3,5 ч	7 ч	14 ч	
IV	$6,7 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$	9мин	18 мин	1 ч	3,0 ч	6 ч	12 ч	
V	$6,7 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-2}$	2мин	3 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	

6.5.6. Дефекты выявляются в виде светящихся голубых точек и полосок при облучении ультрафиолетовым светом адсорбирующего покрытия.

6.5.7. Последовательность операций при выполнении контроля способом керосиновой пробы аналогична изложенной в п.6.5.4. Осмотр контролируемой поверхности производится при обычном освещении.

6.5.8. Время выдержки контролируемой поверхности в контакте с керосином определяют в зависимости от толщины свариваемого металла или катета шва и положения шва в пространстве.

Горизонтальное положение

толщина металла или катет шва до 6 мм - 40 мин.

-11- -11- -11- 6-24 ММ - 60 МИН.

—" — " — " — свыше 24 чм = 90 мин.

10. The following table shows the number of hours worked by each employee.

Sam. OCT 5, 30, 00453

Вертикальное и потолочное положение:

толщина металла или катет шва	до 6 мм - 60 мин,
" "	6-24 мм - 90 мин,
" "	свыше 24 мм - 120 мин.

**7. СОВМЕЩЕННЫЙ КАПИЛЛЯРНО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ**

7.1. Совмещенный способ контроля позволяет объединить в один технологический процесс контроль качества поверхности (капиллярный контроль), контроль герметичности и испытание прочности, обнаруживать сквозные и поверхностные дефекты и по цвету или свечению индикаторных следов различать сквозные и поверхностные дефекты.

7.2. Совмещенный капиллярно-гидравлический способ обеспечивает совмещение капиллярного контроля по I или II классам чувствительности по ОСТ 5.9537-80 и контроля герметичности по III, IV или V классам герметичности по настоящему стандарту при проведении гидравлических испытаний.

Перечень дефектоскопических материалов для совмещенного капиллярно-гидравлического способа приведен в обязательном приложении I2.

7.3. Если капиллярный контроль должен предшествовать гидравлическим испытаниям прочности, то контроль совмещенным капиллярно-гидравлическим способом проводят в последовательности:

на поверхность изделия, подготовленного в соответствии с требованиями раздела 6.1, наносят суспензию сорбента П-5 и выдерживают не менее 20 мин;

изделие заполняют водой и выдерживают не менее 20 мин. Температура воды не должна быть ниже температуры воздуха в помещении, где находится контролируемое изделие;

на слой сорбента наносят индикаторный пенетрант И-7. Далее порядок нанесения пенетранта на поверхность зависит от установленного проектантом класса чувствительности капиллярного контроля.

(1)

Зав. ОСТ 5.30.07455

Если установлен I класс чувствительности, пенетрант выдерживают на поверхности до высыхания. Наносят пенетрант второй раз и выдерживают не менее 1 мин, не допуская высыхания.

Если установлен II класс чувствительности, нанесенный на поверхность индикаторный пенетрант выдерживают на поверхности не менее 3 мин, не допуская высыхания;

индикаторный пенетрант и сорбент удаляют с поверхности бязью или марлей, смоченной очистителем О-1, после чего контролируемую поверхность протирают бязью или марлей, смоченной спиртом;

на поверхность наносят индикаторно-сорбирующее покрытие; осмотр контролируемой поверхности производят сразу после высыхания покрытия и через 15-20 минут после его высыхания. Наличие окрашенного фона не допускается. Дефекты выявляются в виде окрашенных в красный цвет индикаторных следов;

проводят гидравлические испытания прочности согласно нормативно-технической документации;

после снижения давления до безопасного или снятия давления производят осмотр поверхности в лучах ультрафиолетового света. Сквозные дефекты выявляются в виде светящихся зеленых индикаторных следов на покрытии;

в случае недоступности контролируемой поверхности для осмотра в лучах ультрафиолетового света или с целью защиты от случайного попадания влаги на индикаторное покрытие или его случайного удаления на поверхность накладывают ленту с липким оловом до опрессовки изделия водой, обеспечивая плотное прилегание ее к поверхности; лента должна быть замаркирована. После снятия с поверхности рекомендуется наклеять ленту стороной, на которую нанесен липкий слой, на лист белой бумаги. Осмотр ленты проводят в лучах ультрафиолетового света на стационарных установках. Сквозные дефекты выявляются в виде светящихся зеленых индикаторных следов на ленте.

(1)

Нов. ОСТ 5.30.07455

7.4. Если гидравлические испытания прочности должны предшествовать капиллярному контролю, контроль совмещенным капиллярно-гидравлическим способом осуществляют в последовательности:

проводят гидравлические испытания прочности согласно нормативно-технической документации;

устанавливают давление воды, соответствующее требованиям назначенного класса герметичности согласно табл.3;

на поверхность изделия, подготовленного в соответствии с требованиями раздела 6.1, наносят суспензию сорбента Н-5 и выдерживают не менее 20 мин;

индикаторный ленетрант наносят на слой сорбента, выдерживают и удаляют в порядке, указанном в п.7.3;

на поверхность наносят индикаторно-сорбирующее покрытие;

производят осмотр поверхности в видимом свете сразу после нанесения покрытия и через 15-20 минут, после чего производят осмотр в ультрафиолетовом свете. Наличие окрашенного и светящегося фона не допускается. Дефекты выявляются в виде окрашенных в красный цвет индикаторных следов в видимом свете, сквозные дефекты выявляются в виде светящихся в ультрафиолетовом свете зеленых индикаторных следов.

В случае недоступности контролируемой поверхности для осмотра в ультрафиолетовом свете проводят осмотр в видимом свете с целью выявления дефектов в виде красных индикаторных следов, после чего на индикаторно-сорбирующее покрытие накладывают ленту с липким слоем, снимают и осматривают в соответствии с требованиями п.7.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Соотношения различных единиц измерения потока газа

Размерность	$\text{м}^3 \text{ Па/с}$	л мкм/с	$\text{см}^3 \text{ ат/с}$	$\text{см}^3 \text{ ат/год}$
$\text{м}^3 \text{ Па/с}$	1,0	$7,6 \cdot 10^3$	$1,0 \cdot 10^1$	$3,1 \cdot 10^8$
л мкм/с	$1,3 \cdot 10^{-4}$	1	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$4,0 \cdot 10^{-4}$
$\text{см}^3 \text{ ат/с}$	$9,8 \cdot 10^{-2}$	$7,6 \cdot 10^2$	1	$3,1 \cdot 10^7$
$\text{см}^3 \text{ ат/год}$	$3,2 \cdot 10^{-9}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$	$3,2 \cdot 10^{-8}$	1

Примечание. Поток в 1 $\text{м}^3 \text{ Па/с}$ означает, что в объеме 1 м^3 за 1 с давление изменяется на 1 Па.

01510-81-070-01
Стр. 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СПЕЦИЕЛЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ

1. Гелиевые теческательи типов ПТИ-6, ПТИ-7, ПТИ-7А, ПТИ-10, ПТИ-9, СТИ-8 с запасным комплектом частей, предельная чувствительность которых удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.
2. Галогенные теческательи типов ГТИ-3, ВЛГТИ-4, ГТИ-6, БГТИ-6 с запасным комплектом частей, предельная чувствительность которых удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.
3. Вакуумметры ионизационно-термопарные типов ВИТ-2 или ВИТ-3 с комплектом манометрических преобразователей типов ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМГ-8, ПМ-2, МИ-10-2 и ЛИ-3-2, позволяющие измерять давление до 10^{-2} Па (10^{-4} мм рт.ст.).
4. Термопарные вакуумметры типов ВТ-2, ВТ-3 с комплектом манометрических преобразователей типов ПМТ-2, ПМТ-4М и ПМГ-8, позволяющие измерить давление до 10^{-1} Па (10^{-3} мм рт.ст.).
5. Вакуумные насосы типов РВН-20, ВН-461М, ВН-0,8Г (ВН-461), ВН-2МГ, НВЭ-20 (ВН-1МГ), НВЭ-50Д (ВН-7), НВЭ-100Д (ВН-6ГМ).
6. Густерные насосы типов ІН-3, ІІ-2000 и др.
7. Высоковакуумные насосы типов НВО-40М, Н-0,025-2, Н-1С-2 и др.
8. Мановакуумметры, манометры с пределом измерения на 1/3 больше испытательного давления.
9. Люминесцентные переносные приборы типа О-ІІ (или Л-64) с ртутью-кварцевой лампой ПРК-4; ДСН-1, ВНО-1 с ртутью-кварцевой лампой СВД-120А; "Свет", ОЛД-4І с газоразрядной лампой ХРО-1; КД-31Л с ртутной лампой ДРЛ.
10. Светофильтры из униселевого стекла марок УФС-4 и УФС-6, поглощающие область ультрафиолетовых лучей с длиной волны от 315

до 400 нм с максимумом пропускания около 365 нм.

II. Влагораспылители (пульверизаторы) любого типа (поршневые периодического действия, одеколонные, пылесосного типа и т.д.) с распылением до величины капель диаметром не более 0,3 мм.

ІІІ. Калиброванные течи типа "Гелит" с величинами в диапазоне от 10^{-8} до 10^{-11} м³ Па/с (10^{-4} до 10^{-7} л мкм рт.ст./с) и "Галот".

ІІІ. Вакуумные пробки и специальные заглушки для герметичного закрытия отверстий контролируемых объектов.

ІІІ. Вакуумные резиновые шланги диаметром от 8 до 50 мм.

ІІІ. Зажимы для перекатия вакуумных резиновых шлангов.

ІІІ. Вакуумные клапаны для работы при давлениях до 10^{-2} Па (10^{-4} мм рт.ст.).

ІІІ. Переходные трубы с фланцами различных размеров.

ІІІ. Металлические шланги с внутренним диаметром от 8 до 15 мм.

ІІІ. Переходные трубы для соединения резиновых шлангов различного диаметра.

ІІІ. Пистолеты для обдувки, укомплектованные резиновыми камераами и сменными наконечниками.

ІІІ. Камеры и колпаки для проверки герметичности методами вакуумной (гелиевой) камеры. Шероховатость внутренней поверхности вакуумных (гелиевых) камер по параметру R должна быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789-73 (класс шероховатости 6).

ІІІ. Щупы-улавливатели (чертежи базовой организации по металлическим материалам - 358-00-00; 358-01-00).

ІІІ. Ловушки для заливки жидкого азота.

ІІІ. Нагревательные приборы: электропечь, индуктор и т.д.

ІІІ. Соуды "Дьюара".

(1)

Зам. ОСТ 5.30.00455

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Наименование материала	Обозначение
Технический гелий	ТУ 51-689-75
Гелий высокой чистоты	ГОСТ 23013-78
Вакуумные масла	ОСТ 380183-75
Вакуумная смазка	ГОСТ 2768-79
Технический ацетон	ГОСТ 18300-72
Этиловый ректифицированный спирт	ГОСТ 8505-80
Бензин для промышленно-технических целей	ГОСТ 1012-72
Бензин марки Б-70	ГОСТ 4753-68
Осветительный керосин	ГОСТ 19212-73
Фреон-12, фреон-13	ГОСТ 8502-73
или фреон-22	ГОСТ 9293-74
Технический баллонный азот	ТУ 6-09-2454-77
Флуоресцеин	ТУ 6-14-39-79
Дигидратная соль флуоресцеина	ТУ 6-09-2281-77
Фильтровальная бумага марки "Ф"	ГОСТ 12026-76
Бязь	ГОСТ II 680-76
Мадаполам	ГОСТ 7138-83
"Нориол А"	ТУ 88 ГССР 01-78
Картофельный крахмал	ГОСТ 17699-72
Декстрин	ГОСТ 6034-74
Каолин	ГОСТ 21285-75
Дистиллированная вода	ГОСТ 6709-72
Поверхностно-активное вещество ОП-10	ГОСТ 8433-81
Натрия карбонат безводный	ГОСТ 83-79

(1) Зав. ОСТ 5.0170.004.55

Продолжение

Наименование материала	Обозначение
Хлорная известь марки А и Б	ГОСТ I 692-85
Сульфат натрия	ГОСТ 4171-76

П р и м е ч а н и е. Указанные в приложении технические условия на материалы можно получить в головной организации Министерства химической промышленности.

(2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОбязательноеМЕТОДИКА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРГОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ГЕЛИЕВЫХ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ

Определение чувствительности производится либо по встроенной течи "Галиг", расположенной со стороны входного вентиля теческаталя, либо по течи "Гелит", расположенной в соответствии со схемой, представленной на чертеже.

Определение чувствительности по встроенной течи производится в соответствии с указанными в инструкции по эксплуатации теческаталя.

Определение чувствительности по течи, установленной за входным вентилем теческаталя в соответствии с чертежом, производится в следующем порядке:

при отключенной течи открывают дроссельный клапан теческаталя до установления рабочего давления воздуха в камере масс-спектрометра и в течение 5 мин фиксируют показания виброметра для определения средней величины фонового сигнала и максимальной и минимальной величины фонового сигнала. После чего дроссельный вентиль теческаталя закрывают;

течь откачивают до давления $1,3 \text{ Па}$ ($10^{-2} \text{ мм рт.ст.}$) вспомогательным насосом (5), а затем перекрывают откачу;

открывают дроссельный клапан теческаталя и фиксируют показания от джекузионной течи;

расчитывают чувствительность по формуле

$$Q_{\min} = \frac{Q}{\alpha_t \alpha_\varphi} (\alpha_{\varphi \max} - \alpha_{\varphi \min}), \quad (1)$$

где Q_{\min} - чувствительность теческатаеля, $\text{м}^3/\text{Нвс}$;

Q - исток гелия через калиброванную течь, $\text{м}^3/\text{Нвс}$;


α_t - величина сигнала от течи, мВ;

α_φ - средняя величина фонового сигнала, мВ;

$\alpha_{\varphi \max}, \alpha_{\varphi \min}$ - максимальное и минимальное значение фонового сигнала, мВ;

Перекрывают клапан (6), снединяющий клапан с основной магистралью.

Схема приспособления для настройки гелиевых теческаталей



1 - гелиевый теческатель; 2 - калиброванная течь; 3 - объем с аргоном; 4 - затекатель; 5 - вакуумный насос; 6 - вакуумный клапан; 7 - термопарная лампа; 8 - вакуумный шланг

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ГЕЛИЕВЫМИ ТЕЧЕИСКАТАЛЕМ

Для определения чувствительности способов контроля используются линейционные течи "Гелит". Течи могут использоваться не более четырех лет с момента калибровки. Для создания вакуума в патрубках течей используется вспомогательный вакуумный насос, позволяющий создавать давление $7\text{--}8 \text{ Па}$ ($5\text{--}6 \cdot 10^{-2} \text{ мм рт.ст.}$).

Для способов вакуумной (гелиевой) камеры и обдува порядок проведения операций следующий:

после окончания испытаний изделия зафиксировать фоновые показания и флюктуации фоновых показаний в течение 5 мин при том же положении дроссельного вентиля и вентиля вспомогательной откачки, что и при проведении испытаний;

подключить систему с течью к удаленному участку изделия (при контроле способом гелиевой камеры или обдува) или камеры (при контроле способом вакуумной камеры);

отвакуумировать патрубок течи вспомогательным насосом до остаточного давления, равного давлению в камере или изделии;

отключить вспомогательный насос и открыть вентиль, соединяющий течь с полостью изделия (камеры);

займись показанием от гелиевой течи за время, равное продолжительности гелиевых испытаний;

определить чувствительность испытаний по формуле

$$Q_{min} = \frac{Q}{d_t - d_\varphi} (d_{\varphi max} - d_{\varphi min}), \quad (I)$$

где Q_{min} — чувствительность испытания, $\text{м}^3 \text{ Па}/\text{с}$;

Q — поток гелия через калиброванную течь, $\text{м}^3 \text{ Па}/\text{с}$;

d_t — величина показаний от течи, мВ;

d_φ — средняя величина фонового сигнала, мВ;

$d_{\varphi max}, d_{\varphi min}$ — максимальное и минимальное значения фонового сигнала, мВ.

Для определения чувствительности способа гелиевого шупа следует использовать либо течь "Гелит" с насадкой и шупом, имеющимися в комплекте течеискателя ПТИ-10, либо любую другую калиброванную течь, дающую постоянный поток гелия.

с.р. 74 OCT 5.0170-81

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ СУММАРНОГО ПОТОКА В ИЗДЕЛИИ

1. Количественную оценку величины суммарного потока пробного вещества через дефекты в режиме испытания изделия производят путем сравнения показаний течеискателя при контроле дефектного изделия с показаниями от эталонной течи "Гелиц", помещаемой на наиболее удаленный участок вакуумной камеры (изделия).

2. Расчет величины потока Q в $\text{м}^3/\text{ Па/с}$ производят по формуле

$$Q = \frac{\alpha - \alpha_\phi}{\alpha_r - \alpha_\phi} Q_r, \quad (I)$$

где Q_r - поток через калиброванную течь, $\text{м}^3/\text{ Па/с}$;

α_r - показания течеискателя от калиброванной течи, мВ;

α - показания течеискателя при испытании изделия, мВ;

α_ϕ - фоновые показания, мВ.

П р и м е ч а н и я:

1. Оценка величины суммарного потока гелия при помощи течеискателей возможна для сквозных дефектов с малой величиной потока, дающих отсчет течеискателя на шкалах не более, чем 30 В.

2. Величина калиброванной течи должна иметь порядок величины, сравнимый с оцениваемым потоком пробного вещества через дефекты в изделии.

OCT 5.0170-81

с.р. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочное

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ФРЕОНА-12,
ФРЕОНА-13 И ФРЕОНА-22 ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура, °C	Давление					
	Фреон-12		Фреон-22		Фреон-13	
	Па	кг/см ²	Па	кг/см ²	Па	кг/см ²
0	$3,2 \cdot 10^5$	3,1	$5,2 \cdot 10^5$	5,1	-	-
10	$4,4 \cdot 10^5$	4,3	$7,0 \cdot 10^5$	7,0	-	-
20	$5,8 \cdot 10^5$	5,8	$9,4 \cdot 10^5$	9,3	$3,2 \cdot 10^6$	32,4
30	$7,6 \cdot 10^5$	7,6	$1,2 \cdot 10^6$	12,2	-	-
40	$9,8 \cdot 10^5$	9,8	$1,6 \cdot 10^6$	16,8	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное

ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ СОСТАВЫ

1. Мыльная эмульсия

1.1. В качестве мыльной эмульсии наиболее часто применяется раствор хозяйственного мыла - в массовом соотношении мыла и воды 1:4.

2. Полимерные составы


2.1. При контроле герметичности изделий способом спрессовки давлением воздуха в широком диапазоне температур окружающего воздуха от минус 28 до плюс 35°С применяются полимерные составы, рецептура и способы приготовления которых приведены в ГОСТ В5.0298-80.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Справочное

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОДНОГО ЛИТРА ВОДНОГО РАСТВОРА АММОНИЕВОЙ СОЛИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 0,1%

Приготовление водного раствора аммониевой соли флуоресценцина производится в два этапа:

1. Получение аммониевой соли флуоресценцина путем соединения флуоресценцина с раствором аммиака по реакции:



Для получения 1 г аммониевой соли флуоресценцина требуется:

флуоресценцина ($C_{20}H_{12}O_5$) - 0,9±0,01 г;

25% раствора аммиака (NH_4OH) - 0,9±0,01 л.

Рекомендуется растереть порошок флуоресценцина и перемешать с аммиаком при добавке небольшого количества воды до получения однородной массы без комков. Полученный раствор следует профильтровать через сито или марлю для освобождения от нерастворимого осадка.

2. Растворение полученной аммониевой соли флуоресценцина, очищенной от нерастворимого осадка, в 1 л воды высокой чистоты, дистиллированной (ГОСТ 6709-72) или водопроводной (в зависимости от требований) производится перемешиванием при нормальных условиях.

3. Для приготовления большего количества раствора аммониевой соли флуоресценцина количество флуоресценцина и 25% раствора аммиака увеличивается пропорционально.

4. Хранение водного раствора аммониевой соли флуоресценцина рекомендуется в стеклянных или металлических емкостях (например, из стали марок IX2M, ст.20, нержавеющих).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое

СПОСОБ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТИГО РАСТВОРА ПРИ
ПОМОЩЬЮ ЖИДКОЙ ФАЗЫ СУСПЕНЗИИ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ И СПОСОБ
ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Для полного обесцвечивания 100 л раствора аммониевой или диметриевой соли флуоресценции, имеющего начальную концентрацию 0,09-0,1%, требуется 6 л жидкой фазы супензии хлорной извести состава:

1 часть порошка хлорной извести и 4 части воды.

В отстоявшейся супензии жидкая фаза составляет 60% объема, оставшаяся часть объема занимает осадок нерастворенной хлорной извести.

Для получения 6 л жидкой фазы, необходимых для полного обесцвечивания 100 л раствора люминфора, требуется приготовить 10 л супензии хлорной извести.

2. Для приготовления обесцвечивающей супензии применяется хлорная известь марок А и Б ГОСТ 1692-58.

3. Для обесцвечивания известняком объема раствора соли флуоресценции следует определить, руководствуясь п.1, требуемое количество супензии хлорной извести и соответствующее ему количество компонентов (порошка хлорной извести и воды).

4. Растереть до порошкообразного состояния комки хлорной извести. Отмерить необходимое количество порошка и засипать его в емкость для приготовления супензии.

5. Залить в емкость воду в соотношении к объему засыпанного порошка 4:1.

6. Перемешать компоненты и дать супензии отстояться не менее 24 ч.

Температура воды и супензии в течение всего времени ее приготовления должна быть в диапазоне 15-20°С.

7. Обесцвечивание люминесцентного раствора производить в последовательности:

слить весь раствор из изделия в емкость для обесцвечивания; добавить в обесцвечиваемый люминесцентный раствор из расчета на каждые 100 л 6 л жидкой фазы отстоявшейся супензии хлорной извести и 360±10 г сульфата натрия;

перемешать компоненты и произвести выдержку в течение двух часов.

Во время выдержки через каждые 25-30 мин производить перемешивание компонентов;

после полного обесцвечивания раствора слить получившийся обесцвеченный раствор в канализационную сеть.

8. Показателем обесцвечивания люминесцентного раствора является отсутствие видимой окраски его в стакане высотой 200 мм и прекращение свечения в лучах ультрафиолетового света.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Справочное

СОСТАВ И СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО ПОКРЫТИЯ (МАССЫ И ЛЕНТЫ)

1. СОСТАВ ИНДИКАТОРНОГО ПОКРЫТИЯ (НА ОСНОВЕ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ ФЛУОРЕСЦЕНИЯ ПО ТУ 6-09-2281-72)

1.1. Индикаторная масса содержит:

крахмала, г - 290-300

декстрина, г - 45-50

дигидратной соли

флуоресцесцина (уранина), г - 2,9-3

этанового спирта, см³ - 1000±10

1.2. Индикаторная лента состоит из белой ткани типа мадаполама, бязи, марли или фильтровальной бумаги, пропитанной 0,29-0,3% (массовых) спиртовым раствором дигидратной соли флуоресцесцина.

2. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО СОСТАВА (НА ОСНОВЕ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ ФЛУОРЕСЦЕНИЯ ПО ТУ 6-09-2281-72)

2.1. Приготовление индикаторной массы следует производить растворением нелкоизмельченного порошка дигидратной соли флуоресцесцина в этиловом спирте в соответствующем (п.1.1) количестве. Крахмал и декстрин следует просушить с целью обезвоживания при температуре 100-120°C до получения их сухожести (при толщине слоя 1±0,1 см время просушки составляет 55-60 мин) и в соответствующих количествах, указанных в п.1.1, добавляются в спиртовой раствор дигидратной соли флуоресцесцина. Приготовленную суспензию следует тщательно перемешать.

2.2. Приготовление индикаторной ленты следует производить прониткой предварительно просушенной ткани и фильтровальной бумаги в спиртовом растворе дигидратной соли флуоресцесцина в соответствующем количестве, указанным в п.1.2. Пропитанную уранином ткань или бумагу следует высушить феном или в термошкафу.

Качество приготовления индикаторной ленты оценивается по отсутствию сияющих зеленных пятен или точек на ткани или бумаге в лучах ультрафиолетового света.

3. СОСТАВ ИНДИКАТОРНОГО ПОКРЫТИЯ (НА ОСНОВЕ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ ФЛУОРЕСЦЕНИЯ ПО ТУ 6-14-939-78)

3.1. Индикаторная масса содержит:

крахмала, г - 290-300

декстрина, г - 45-50

дигидратной соли

флуоресцесцина, г - 4,5-5,0

этанового спирта, см³ - 1000±10

3.2. Индикаторная лента состоит из белой ткани типа мадаполама, бязи, марли или фильтровальной бумаги, пропитанной 0,45-0,5% (массовых) спиртовым раствором дигидратной соли флуоресцесцина.

4. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО СОСТАВА (НА ОСНОВЕ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ ФЛУОРЕСЦЕНИЯ ПО ТУ 6-14-939-78)

4.1. Дигидратную соль флуоресцесцина необходимо предварительно просушить при температуре 120-130°C.

(При толщине слоя 1±0,1 см время просушки составляет 55-60 мин).

4.2. Спиртовой раствор дигидратной соли флуоресцесцина в количестве, указанном в п.3.1 и 3.2, необходимо профильтровать через фильтровальную бумагу для освобождения от примесей.

4.3. Методика приготовления индикаторной массы и индикаторной ленты аналогичны приведенной в п.п.2.1 и 2.2 настоящего приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	2
1.1. Основные понятия и определения	2
1.2. Технические требования и конструкции, подлежащим контролю герметичности	3
1.3. Требования к дефектоскопистам по контролю герметичности	4
2. Требования безопасности	4
3. Аппаратура и материалы	14
4. Методы контроля герметичности	15
4.1. Классификация систем контроля герметичности	15
4.2. Выбор методов (способов) контроля герметичности . .	30
5. Газовые методы контроля герметичности	30
5.1. Требования по подготовке поверхности конструкций, подлежащих контролю герметичности газовыми методами	30
5.2. Контроль герметичности гелиевыми течеискателями .	32
5.2.1. Пороговая чувствительность течеискателей и способов контроля. Рабочая шкала	32
5.2.2. Способ гелиевой (вакуумной) камеры	34
5.2.3. Способ спрессовки замкнутых оболочек	37
5.2.4. Способ термовакуумных испытаний	38
5.2.5. Способ гелиевого пула	39
5.2.6. Способ обдува гелием	41
5.3. Контроль герметичности галогенными течеискателями. Способ галогенного пула	46
5.4. Контроль герметичности пузырьковыми методами .	48
5.4.1. Способ обсыпывания поверхности или нанесения полимерного состава	48
5.4.2. Способ погружения в жидкость	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Обязательное

ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОВМЕЩЕННОГО КАПИЛЛАРНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СПОСОБА КОНТРОЛЯ

Суспензия сорбента И-5

Каолин - 200 г,

Сода - 20 г,

Спирт этиловый - 1000 мл

Индикаторный пенетрант И-7

Скипидар - 500 мл,

Бензин - 300 мл,

Керосин - 200 мл,

Краситель жирорастворимый темно-красный И - 5 г,

Краситель жирорастворимый темно-красный 5С - 5 г.

Способ приготовления индикаторного пенетранта - по ОСТ 5.9557-80.

Очиститель О-1

Порошкообразное синтетическое моющее средство (любой марки) - 5 г.

Вода - 1000 мл

Индикаторно-сорбирующее покрытие

Крахмал - 115-120 г,

Каолин - 115-120 г,

Уранин (динатриевая соль флуоресцеина) - 2 г,

Сода - 2 г,

Бензин - 1000 мл.

Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А, ГОСТ 20477-75.

1

Нов. ОСТ 5.30.00465

Зак 363 1701861

5.4.3. Вакуумный способ с обмыванием или нанесением полимерного состава	50
5.4.4. Способ термовакуумный с погружением в масло	51
6. Жидкостные методы контроля герметичности	51
6.1. Требования по подготовке поверхности изделий, подлежащих контролю герметичности жидкостными методами	51
6.2. Гидравлический способ контроля герметичности	53
6.3. Луминесцентно-гидравлический способ	54
6.4. Гидравлический способ с люминесцентным индикаторным покрытием	58
6.5. Способ контроля герметичности люминесцентными проникающими жидкостями	61
Приложение I. Справочное. Соотношения различных единиц измерения потока газа	65
Приложение 2. Справочное. Перечень основного оборудования, приборов и приспособлений, применяемых при контроле герметичности	66
Приложение 3. Справочное. Перечень материалов, применяемых при контроле герметичности	68
Приложение 4. Обязательное. Методика и порядок определения пороговой чувствительности гелевых теческателей	70
Приложение 5. Обязательное. Методика и порядок определения пороговой чувствительности способов контроля гелевыми теческателями	72
Приложение 6. Справочное. Оценка величины суммарного потока в изделии	74
Приложение 7. Справочное. Зависимость давления насыщенных паров фреонов от температуры	76
Приложение 8. Справочное. Пенообразующие составы	76
Приложение 9. Справочное. Способ приготовления одного литра водного раствора аммониевой соли флуоресцина с концентрацией 0,1%	77

CIP.84 OCT 5.0170-8T

Приложение 10. Рекомендуемое. Способ обесцвечивания люминесцентного раствора при помощи жидкой фазы сусペンзии хлорной извести и способ ее приготовления

Приложение II. Справочное. Состав и способы приготовления индикаторного покрытия (массы и ленты) 80

OCT 5 0170-81

ctr 85

Лист регистрации изменений

Номера страницы					Обозначение извещения	Подпись	Дата	Срок ведения изменений
	Изм.	изменения	заменяющие	иных	аннуляции			
1	УКЛ 10.15 11-12-85 20.27.25.43-30.03.85 67.68	64067 812	—	—	ОЗТ 5.30.000455	ОЗТ 5.30.000455	01.01.85	
2	1.11, 68.69	—	—	—	ОЗТ 5.30.000455	ОЗТ 5.30.000455	12.09.88	с 01.07.87

Лист регистрации изменений

Ном.	Номера страниц				Обозначение извещения	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

изм. 1/

Редактор Т.И. Постникова

Подписано в печать 30.07.81

Объем 5,5 печ. л.

Формат 60×90^{1/16}Заказ № 91
31.07.81