

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО КАПИЛЛЯРНОМУ КОНТРОЛЮ
ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И НАПЛАВОК**

РДИ 38.18.019-95

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АООТ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(АООТ "ВНИКТИнефтехимоборудование")

СОГЛАСОВАНО
С Госгортехнадзором РФ
письмом № 02-35/327
от 24.07.96г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя
отдела стандартизации и измерений нефтепереработки
и газоэнергетики
Министерства энергетики РФ

Г.А. Ведякин

1996г



ИНСТРУКЦИЯ

ПО КАПИЛЛЯРНОМУ КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И НАПЛАВОК
РДИ 36.18.019-95

Директор института
канд. техн. наук,
ст. научн. сотр.

Зам. директора по науке
работе, канд. техн. наук,
ст. научн. сотр.

Зав. лаб. неразрушающих
методов контроля, канд.
техн. наук, ст. научн. сотр.

Вед. научн. сотр., канд.
техн. наук, доцент



А.Е. Фолиянц

Н.В. Мартынов

Б.П. Пилин

Ю.А. Нечаев

Волгоград - 1995г



Федеральный
горный и промышленный
надзор России
(Госгортехнадзор России)

107066, Москва, Б-66
ул. Лукьянова, 4, корп. 8

Телефон: 261-06-69, факс: 267-32-56

ЗГУПНК № *16-23/327*

Начальнику департамента
нефтепереработки

Шелехову В. В.

129832, Москва,
ул. Гиляровского, 31

На № _____

О согласовании нормативных
документов.

Госгортехнадзор России после соответствующего рассмотрения
согласовывает следующие нормативные документы, разработанные
АООТ "ВНИКТИнефтехимоборудование" для применения на предприяти-
ях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности:

1. "Методика оценки остаточного ресурса технологических
трубопроводов".

2. "Методика технического освидетельствования реакторов
каталитического реформинга и гидроочистки с торкрет-бетонной
футеровкой".

3. "Инструкция по радиографическому контролю сварных сое-
динений сосудов, аппаратов и трубопроводов."

4. "Инструкция по капиллярному контролю деталей технологи-
ческого оборудования, сварных соединений и наплавки."

Указанные документы действительны до создания и утвержде-
ния аналогичных документов Госгортехнадзора России, в разработ-
ке которых необходимо участие ВНИКТИ НХО (г. Волгоград).

Первый заместитель Председателя
Госгортехнадзора России

Е. А. Малов

Исп. Баранов В. А.
тел. 260-94-42

05.08.96
Л.С. 361

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Общие положения	3
2. Чувствительность капиллярного контроля.	4
3. Средства контроля	5
4. Порядок проведения контроля	9
5. Контроль аппаратов и трубопроводов, подверженных щелочному растрескиванию.	13
6. Оценка и оформление результатов контроля.	14
7. Требования безопасности	17
Приложение I. Требования к шероховатости поверхности в зависимости от класса чувствительности метода.	19
Приложение 2. Контрольный образец для проверки чувствительности дефектоскопических материалов.	21
Приложение 3. Перечень реагентов и материалов, применяемых для капиллярного контроля	22
Приложение 4. Приготовление индикаторных пенетрантов, проявителей, очистителей.	24
Приложение 5. Ориентировочный расход дефектоскопических материалов и принадлежностей.	26
Приложение 6. Форма журнала и форма заключения по контролю капиллярным методом.	27
Приложение 7. Примеры сокращенной записи технологии и результатов контроля.	29

Настоящая инструкция разработана взамен инструкции И8-03-ИК-74 и распространяется на капиллярный (люминесцентный и цветной) метод контроля объектов на заводах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Инструкция распространяется на сварные соединения, наплавленный и основной металл из всех марок стали, титана, меди, алюминия и их сплавов, подлежащих контролю капиллярным методом.

При разработке инструкции использованы и учтены требования следующих нормативных документов: ГОСТ И8442-80, ГОСТ 24522-80, ГОСТ 23349-84, ГОСТ 3242-79, ГОСТ И8353-79, ОСТ 26-5-88, ПНАЭГ-7-018-89, ОСТ И08.004.И01-80.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Капиллярный контроль позволяет обнаруживать дефекты, выходящие на поверхность: трещины, поры, раковины, непровары, межкристаллитную коррозию и другие несплошности.

I.2. Поверхностные дефекты обнаружаются по ярко окрашенным или светящимся индикаторным следам, которые образуются на проявляющем покрытии (проявителе) в местах расположения несплошностей.

I.3. Выявление дефектов, имеющих ширину раскрытия более 0,5 мм капиллярным методом не гарантируется.

I.4. Контролю капиллярным методом подлежат поверхности изделия (объекта), принятые по результатам визуального контроля в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

I.5. Капиллярный контроль рекомендуется проводить до контроля другими методами (ультразвуковым, магнитопорошковым). В случае проведения капиллярного контроля после магнитопорошкового объект подлежит размагничиванию.

I.6. При проведении капиллярного контроля применяют аппаратуру в соответствии с требованиями ГОСТ И8442-80, ГОСТ 23349-84.

I.7. Настоящий документ устанавливает методику капиллярного контроля при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 90 %.

I.8. При необходимости дополнения настоящего документа наборами дефектоскопических материалов, составы которых документом не предусмотрены, должно выполняться следующее требование:

"В микроскопических материалах, используемых при капиллярном контроле сварных соединений из austenитных сталей или сплавов на железоникелевой и никелевой основе, содержание хлора и серы не должно превышать значений, установленных стандартами или нормативно-техническими документами на эти материалы, но, в любом случае, содержание хлора и серы в сухом остатке, полученном после выпаривания 100 г материала (пептранта), не должно превышать 1% (для каждого из указанных элементов)".

1.9. К проведению контроля капиллярным методом допускаются лица, прошедшие теоретическую, практическую подготовку и аттестацию в соответствии с требованиями "Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля", утвержденных ГГТН России 18 августа 1992 г. Их квалификация должна быть подтверждена удостоверением установленного образца.

2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порог чувствительности капиллярного контроля определяется средним статистическим раскрытием трещины длиной 4±1 мм, выявляемым с вероятностью 0,95.

2.2. Класс чувствительности контроля определяют по ГОСТ 18442-80 в соответствии с табл.2.1.

Таблица 2.1

Класс чувствительности	Минимальный размер (ширина раскрытия) дефектов, мкм	Толщина щупа контрольного образца, мм (п.4, черт.1.Прилож.2)
I	Менее 1	—
II	от 1 до 10	0,05
III	от 10 до 100	0,1
IV	от 100 до 500	0,5
технологический	не нормируют	—

2.3. Чувствительность контроля, соответствующая определенному классу, обеспечивается применением конкретных наборов микроскопических материалов при соблюдении технологической последовательности операций контроля и требований к подготовке поверхности.

Технологическому классу чувствительности соответствует простейшая операция по выявлению сквозных несплошностей, называемая "керосиновой пробой".

2.4. Допустимый класс чувствительности и объем контроля устанавливает проектная (конструкторская) организация или специализированная по эксплуатации данного вида технологического оборудования.

При отсутствии таких сведений следует пользоваться рекомендациями ОСТ 26-5-88 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений: наплавленного и основного металла" (см.табл. 6.1 и 6.2 настоящей инструкции).

3. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

3.1. Средствами контроля являются дефектоскопические материалы, контрольные образцы, аппаратура для проведения отдельных этапов капиллярного контроля.

3.2. Дефектоскопические материалы выбирают в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объекту контроля, в зависимости от его состояния, требуемой чувствительности и условий контроля.

Набор дефектоскопических материалов для проведения капиллярного контроля состоит из индикаторного пенетранта (И), очистителя объекта контроля от пенетранта (О) и прошителя пенетранта (П). Совместимость материалов в наборах обязательна.

Дефектоскопические наборы для капиллярной дефектоскопии могут изготавливаться в двух вариантах:

- для нанесения на поверхность контролируемого объекта с помощью кисти, валика или краскораспылителя;
- в баллончиках aerosольного исполнения.

Рекомендуемые дефектоскопические наборы приведены в табл. 3.1, их состав и способ приготовления изложены в приложении 4.

3.3. Проверка качества дефектоскопических материалов заключается в проверке годности рабочих составов и определении их реальной чувствительности.

Для проверки качества дефектоскопических материалов следует применять не менее двух контрольных образцов с имитированными трещинами одинакового характера и близкими по размерам.

Одни образец (рабочий) следует применять постоянно, второй образец используется как арбитражный при исследовании трещин на

Таблица 3.1

Подборы дефектоскопических материалов

№	Наимо-	Условии контроля	Метод	Дефектоскопические	Условия	Призвод-	Призвод-	Призвод-	Призвод-	Призвод-	Призвод-	Призвод-	Призвод-
	на-	напра-	контролят	Состоя-	измеряют	проверять очистку	проверять						
бо-	ни-	ни-	ни по-	контролят	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-	ни по-
да	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни	ни
1	+8...+40	$R_z \leq 25$	Любые не-	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I	И10I
2	ДН-84	$+2...+50$	$R_z \leq 50$	Цветной	По ТУ.8.	По ТУ.8.	УССР-	По ТУ.8.	УССР-	По ТУ.8.	УССР-	По ТУ.8.	УССР-
	(ИЭХ-												
	-Колор-												
	-4)												
3	-10...+3	$R_z \leq 25$	Цветной	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I	И20I

Продолжение таблицы 3.1

	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
	И.1	И.2	И.3	И.4	И.5	И.6	И.7	И.8	И.9	И.10	И.11	И.12	И.13	И.14	И.15	И.16	И.17	И.18	И.19	
4	ДАК-ЗЦ	+8...+40		$R_z \leq 25$	Цветной	H_{207}	M_{205}	Π_{203}	Пожароопасен, токсичен	П	ПИИЭГ-7- -018-89									
5	ДИ-ЗЦ	+8...+40		$R_a \leq 6,3$	Цветной	H_3	H_1	Π_3	Малотоксичен, пожароопасен, применяется в зак- рытых помещениях,	П	ОСТ 25-5- -83									
6	ДН-АЦ	+8...+40		$R_a \leq 6,3$	Цветной	H_4	H_1	Π_4	Тонкое	П	Тонкое									

Примечания: 1. В петрографических материалах и наборах сохранены обозначения разработчиков.

2. Допускается применение других наборов петрографических материалов, отвечающих требованиям П.Г.3 и сбесечевских соответствующих класс чувствительности и прочетных испытания на контролльных образцах.
3. Допускается при контроле лаккингентным методом деталей кокпрессоров использовать кокпрессорное масло в качестве пинетранта.

рабочем образце. Если на арбитражном образце трещин не выявляется, то дефектоскопические материалы признаются исправленными. Если на арбитражном образце трещин выявляется, то рабочий образец следует тщательно очистить или заменить.

3.4. Чувствительность контроля (К), проводимого соответствующим набором дефектоскопических материалов при использовании контрольного образца по приложению 2 настоящей инструкции (черт. I), подсчитывается по формуле:

$$K = \frac{\ell_1 \cdot S}{\ell} ,$$

где: ℓ_1 - длина невыявленной зоны, мм;

ℓ - длина кольца, мм;

S - толщина шупа, мм (см. табл. 2.1).

3.5. Результаты проверки чувствительности дефектоскопических материалов следует заносить в специальный журнал. На баллончиках и сосудах, в которых находятся дефектоскопические материалы, наклеивается этикетка с пометкой о годности состава и проставляется дата очередной проверки.

3.6. Наборы дефектоскопических материалов следует проверять на чувствительность сразу же после приготовления или получения, в дальнейшем - не реже одного раза в неделю или перед выходом на контроль.

3.7. Приготовление дефектоскопических составов и проверку их чувствительности должны производить специалисты службы (лаборатории, отдела) неразрушающих методов контроля.

3.8. Для проведения калibratorного контроля используются калibratorные дефектоскопы и оптические приборы, увеличивающие видимость индикаторного следа. Использование калibratorных дефектоскопов, технические требования и требования безопасности при работе с ними - по ГОСТ 23349-78.

3.9. Выявление индикаторного следа обеспечивается при определенных уровнях освещенности. Необходимая освещенность в зависимости от класса чувствительности приведена в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Класс чувствитель- ности	Люминесцентный метод		Цветной метод
	Относительные единицы	МКВт/см ²	
I, II	300±100	3000±1000	3500±500
III	150±50	1500±500	2750-3800
IV	75±25	750±250	от 750 до 1500

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

4.1. Технология капиллярного контроля состоит из следующих последовательно выполняемых операций:

- а) подготовка поверхности контролируемого участка;
- б) испытание индикаторного пенистранта на контролируемую поверхность;
- в) удаление избытка индикаторного пенистранта;
- г) нанесение на контролируемую поверхность проявителя;
- д) осмотр контролируемой поверхности;
- е) регистрация дефектов и оформление результатов контроля;
- ж) удаление проявителя (в случае необходимости).

4.2. Подготовка поверхности контролируемого участка.

4.2.1. Поверхности деталей, изделий, сварного соединения и основного металла, на расстоянии 20 мм с каждой стороны сварного соединения, не должны иметь следов окалины, окисной пленки, шлака, ржавчины, подрезов, резких западаний между валиками и чешуиками шва. Все перечисленные дефекты должны быть удалены механической зачисткой до проведения контроля.

Швы сварных соединений с удовлетворительным состоянием поверхности следует контролировать без механической их обработки, поскольку последняя зашлакивает поверхность дефекты. Механическую обработку до чистоты поверхности согласно табл. З.1 следует применять только в том случае, когда при контроле образуется окрашенный фон из-за плохого состояния поверхности (наличие металлических брызг, окислов, подрезов и т.д.).

4.2.2. Сварные швы, околосварные зоны, поверхности деталей и изделий, изготовленные из микрокомпактных металлов (алюминий и его сплавы и др.), должны подвергаться контролю до их механической обработки. В тех случаях, когда по каким-либо причинам (например, снятие вибрации сварного шва) была произведена механическая обработка, рекомендуется проводить травление этих мест 50%-ным раствором технической соляной кислоты (HCl) или 10-15%-ным раствором азотной кислоты (HNO₃) при комнатной температуре в течение 2-5 минут с последующей промывкой питьевой водой (лучше теплой, $t = 30-40^{\circ}\text{C}$). Затем контролируемую поверхность осушить и очистить в соответствии с п.п.4.2.4.

4.2.3. Контроль деталей и изделий из титана следует проводить без механической зачистки контролируемой поверхности, в том числе поверхности сварного шва.

4.2.4. Контролируемую поверхность сварного шва, деталей и изделий необходимо очистить от масла, керосина, мазута и других загрязнений бензином, ацетоном или водным очистителем:

а) места, имеющие повышенную загрязненность, тщательно промыть при помощи волосяной щетки или ветоши;

б) мелкие съемные детали рекомендуется очищать окунанием. Контролируемую поверхность после обезжиривания осушить теплым воздухом ($t = 70-80^{\circ}\text{C}$) или насухо протереть чистой ветошью.

После сушки необходимо очистить контролируемую поверхность проявителем или прогреть её до температуры $100-120^{\circ}\text{C}$ в течение 20-30 минут с целью удаления из полостей дефектов продуктов промывки и частично оставшихся загрязнений. При применении варианта с прогревом необходимо принять специальные меры, исключающие воспламенение паров растворителей.

Очистка проявителем осуществляется следующим образом: на обезжиренную и осушеннную поверхность наносится проявитель и выдерживается не менее 20 мин. Проявитель удалить сухим способом (сухой ветошью, щеткой и т.д.).

4.2.5. Обезжиривание контролируемой поверхности керосином не допускается.

4.2.6. При проведении контроля в закрытых помещениях или внутри сосуда, а также в случаях, исключающих применение в качестве обезжирающих средств бензина или ацетона, обезжиривание контролируемой поверхности следует проводить водным очистителем.

4.2.7. Кислоты с поверхности изделий необходимо удалять путем нейтрализации 10-15% раствором кальцинированной соды с последующей промывкой питьевой водой и сушкой. После сушки поверхности должна быть очищена проявителем в соответствии с п.4.2.4 или прогрета до температуры $100-120^{\circ}\text{C}$.

4.3. Нанесение индикаторного пенетранта на контролируемую поверхность

4.3.1. Нанесение индикаторного пенетранта на контролируемую поверхность производится при помощи аэрозольного баллона, мягкой кисти или окунанием после очистки поверхности и полости дефекта. Слой жидкости на контролируемой поверхности выдерживается 10-15 мин. В течение этого времени нанесение индикаторного пенетранта повторяется 2-3 раза. При этом высыхание предыдущего слоя не допускается.

4.3.2. Капиллярный метод контроля необходимо проводить по участкам. Длина или площадь контролируемых участков должна устанавливаться так, чтобы не допускалось высыхание индикаторного пенетранта до повторного его нанесения на контролируемую поверхность:

- а) для кольцевых участков протяженность контролируемого участка должна выбираться в зависимости от диаметра изделия:
 - не более 700 мм - для изделий диаметром менее 1000 мм;
 - не более 1000мм - для изделий диаметром более 1000 мм;
- б) для продольных участков длина контролируемого участка - 1000 мм;
- в) площадь контролируемого участка не должна превышать 0,6-0,8 м².

4.4. Удаление избытка индикаторного пенетранта

Избыток индикаторного пенетранта удаляется с поверхности контролируемого изделия с помощью протирки бязью, смоченной в очистителе применяемого набора, или промыванием струей воды (погружением или распыленным потоком). Струя воды должна быть направлена по касательной к поверхности под давлением не более 20 КПа; температура воды не более 32°C.

Удаление избытка индикаторного пенетранта следует производить в возможно короткий промежуток времени между окончанием заполнения полостей дефектов и нанесением проявителя.

Чистота отмычки поверхности изделия от избытка люминисцентного пенетранта контролируется в ультрафиолетовом облучении. Чистота поверхности считается удовлетворительной при отсутствии общего свечения поверхности.

Чистота отмычки поверхности изделия от избытка цветного пенетранта контролируется с помощью протирки изделия чистой бязью; при отсутствии окраски бязи поверхность считается чистой.

После удаления пенетранта контролируемая поверхность подвергается сушке посредством выдержки на воздухе при температуре окружающей среды, протирается мягкой бязью или (в случае промывания водой) обдувается сухим и чистым сжатым воздухом с температурой не выше 50°C и давлением 20 КПа, направленным по касательной к поверхности.

Степень сушки считается достаточной, когда поверхностная влага начинает исчезать. Длительная сушка или высокая температура сушки не рекомендуются, так как это способствует испарению пенетранта из полости дефекта.

4.5. Нанесение на контролируемую поверхность проявителя

Нанесение проявителя на контролируемый участок изделия производится немедленно после операции сушки при помощи аэрозольного баллона или мягкой кисти тонким ровным слоем. При этом по одному и тому же месту контролируемого участка струя или кисть с проявителем должны проходить только один раз, обеспечивая одинаковую толщину наносимого слоя. Оптимальная толщина покрытия 7-15 мкм. Перед нанесением на поверхность проявитель необходимо тщательно взбалтывать

или перемешивать.

После нанесения на поверхность проявитель требуется подсушить. Для проявителей на спиртовой основе для сушки достаточна небольшая выдержка при температуре окружающей среды. Для проявителей на водной и водно-спиртовой основе сушка проявителя производится теплым воздухом (температура 70-80⁰С) или электронагревательными отражательными приборами.

4.6. Осмотр контролируемой поверхности

Выявление дефектов производится визуально – путем осмотра контролируемой поверхности через 10-20 минут после высыхания проявителя.

При контроле люминесцентным методом обнаружение дефекта производится в длинноволновом ультрафиолетовом излучении с длиной волны 320...400 нм в затемненном пространстве или отдельной камере по светящемуся индикаторному следу. При контроле крупногабаритных изделий используются переносные источники УФ-излучения, контроль небольших изделий рекомендуется проводить на стационарных установках. УФ-облученность должна соответствовать приведенным в табл. 3.2 значениям.

При контроле изделий цветным методом обнаружение дефекта производится в видимом свете по цветному (красному) индикаторному следу. Контроль производится визуально при естественном или искусственном освещении; освещенность при этом принимается по табл. 3.2 в зависимости от классов чувствительности.

Признаком наличия дефектов является ярко светящиеся (при люминесцентном методе) или охрупленные (при цветном методе) следы индикаторного пенетранта в виде волнистых линий, точек, пятен на темном (при люминесцентном) и белом (при цветном) фоне проявителя в местах расположения дефектов.

По результатам осмотра производится оценка качества детали (изделия).

Обнаруженные в результате контроля недопустимые дефекты необходимо отметить на поверхности проконтролированного участка способом, принятым на предприятии (мелом, цветным карандашом, краской и т.д.) и, в случае необходимости, их местоположение, форму и размеры перенести на эскиз.

4.7. При наличии сомнительных мест следует провести повторный контроль. Повторный контроль может быть проведен только после тщательной очистки полости дефектов от продуктов предыдущего контроля

путем промывки контролируемой поверхности бензином, спиртом или скиртом. После сушки поверхность должна быть очищена проявителем в соответствии с п.4.2.4 или нагрета до температуры 100-120⁰С. При повторном контроле одним и тем же набором материалов выполняются все пункты раздела 4.

5. КОНТРОЛЬ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, ПОДВЕРГНЕННЫХ ЩЕЛОЧНОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

5.1. Образование трещин в металле, контактирующем с щелочесодержащей средой, обусловлено одним из видов коррозии под напряжением – "щелочной хрупкостью". Обычно трещины возникают в наиболее напряженных участках металла – вблизи сварных швов. Особенностью щелочного растрескивания является образование сетьки разветвленных трещин и микротрещин, большинство из которых не может быть выявлено визуальным осмотром.

5.2. Для выявления зон щелочного растрескивания наиболее производительным и чувствительным является сорбционно-химический способ (СХ-С) цветного метода контроля.

5.3. Способ основан на химической реакции между щелочью, находящейся в полостях дефектов, и индикатором (Фенолфталеин), входящим в состав проявителя.

5.4. СХ-С надёжно выявляет трещины длиной более 1 мм на незадицинской поверхности, а также в швах, выполненных ручной электродуговой сваркой без последующей механической обработки.

5.5. Подготовка контролируемой поверхности

5.5.1. Подготовка контролируемой поверхности при СХ-способе сводится к промывке горячей водой ($t = 50-80^0\text{C}$); удалению рыхлых, отслаивающихся продуктов коррозии, если таковые имеются, и сушке при помощи теплого воздуха ($t = 50-80^0$) или протирке сухой чистой ветошью.

5.5.2. Поверхность считается подготовленной к контролю, если при налаживании нескольких капель (2-3) проявителя не будет наблюдаться его общего покраснения.

5.6. Дефектоскопический материал и его приготовление

5.6.1. Для проведения контроля аппаратов и трубопроводов, подвергнутых щелочному растрескиванию, необходимо использовать следующий состав:

1. Ацетон ГОСТ 2603-63	- 900 мл
2. Фенолфталеин (порошок)	- 5 г
3. Вода дистиллированная	- 100 мл
4. Каолин или белая сажа	- 150-200 г

5.6.2. Приготовление. Необходимо количество фенолфталеина растворяют в ацетоне. К полученному раствору добавляют каолин или белую сажу и тщательно перемешивают.

Примечание: Перемешивание состава производится каждый раз перед его нанесением.

5.7. Методика проведения контроля

5.7.1. Методика проведения контроля сводится к нанесению на поверхность контролируемого участка тонкого ровного слоя состава (проявителя) при помощи мягкой кисти. При этом по одному и тому же месту контролируемого участка кисть с проявителем должна проходить только один раз.

5.7.2. Осмотр контролируемой поверхности на наличие дефектов производится через 40–60 секунд после нанесения проявителя. Осмотр производится в хорошо освещенном помещении или с переносной электролампой. При осмотре изделия необходимо применять лупу 5 или 7 кратную увеличения.

5.7.3. Признаком наличия дефектов являются ярко окрашенные следы (красного цвета) на белом фоне проявителя в местах расположения дефектов. Как правило, трещины и микротрещины ориентированы перпендикулярно шву или под большим углом к нему ($80\text{--}90^{\circ}$). Микротрещины выявляются в виде мелкой сетки и чаще всего возникают на поверхности шва или в зонах термического влияния.

5.7.4. При наличии сомнительных мест следует провести повторный контроль. Повторный контроль проводится после удаления продуктов предыдущего контроля протиркой ветошью, смоченной в ацетоне, а затем в воде.

5.7.5. После осмотра следует отметить на изделии выявленные дефекты способом, принятым на заводе, и оформить документально результаты контроля (см.приложение 6).

5.7.6. Удаление проявителя производится сухой ветошью, щеткой, струей сжатого воздуха.

6. ОЦЕНКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

6.1. Оценку качества объекта контроля по результатам капиллярного метода следует проводить по размерам индикаторных рисунков (следов), выявленных при окончательном осмотре.

Индикаторный след по своим линейным размером больше дефекта. В случае необходимости получения реальных размеров дефектов следует ушлифовать на дефектном участке проложенное покрытие и произвести замер размеров дефекта оптическим методом.

6.2. Индикаторные следы при контроле капиллярными методами при наличии дефектов на контролируемой поверхности подразделяются на две группы: протяженные и округлые.

6.3. Протяженный индикаторный след характеризуется отношением длины к ширине более двух.

Трещины, закаты, подрезы, резкие западания наплавленного металла, законы, близко расположенные поры (цепочка пор) образуют протяженный индикаторный след.

6.4. Округлый индикаторный след характеризуется соотношением длины к ширине, равным или меньшим двух.

6.5. Дефекты считаются отдельными, если расстояние между дефектами не менее двухкратного наибольшего размера индикаторного следа.

6.6. В соответствии с размерами проявившихся индикаторных рисунков (следов) дефектоскопист устанавливает фактический класс дефектности поверхности объекта контроля и оценивает соответствие проконтролированной поверхности требованиям нормативно-технической документации на изделие или (при отсутствии таковых) требованиям ОСТ 26-5-88 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла".

Нормы поверхностных дефектов и классы дефектности по ОСТ 26-5-88 для сварных соединений приведены в табл.6.1,

Таблица 6.1.

Нормы поверхностных дефектов для сварных соединений, кромок под сварку и основного металла.

Вид дефекта	! Толщина! ! Класс! (δ) сва- ! де- ! фект- ! гости! ! злемен- ! тов, мм !			! Максимально допустимый! ! линейный размер ! индикаторного следа ! дефекта, мм !	! количеств о дефектов на ! длине шва L ! для основ.мет. ! XL !
	1	2	3	4	5
Трещины всех видов и на-	1-4	Незави- симо	Не допускаются		-

Продолжение таблицы 6.1.

1	2	3	4	5
правлений				
Отдельные поры и включения, выявившиеся в виде пятен окружной или удлиненной формы	I II	независимо	Не допускаются	-
	2	До 30 Св.30	0,2δ, но не более 3 не более 3	3 на 100 мм 5 на 300 мм
	3	До 30 Св.30	0,2δ, но не более 3 или не более 5 не более 3 не более 5	5 на 100 мм 3 на 100 мм 8 на 300 мм 5 на 300 мм
	4	До 30 Св.30	0,2δ, но не более 3 или не более 5 не более 3 или не более 5 или не более 9	8 на 100 мм 5 на 100 мм 10 на 300 мм 6 на 300 мм 3 на 300 мм

6.7. Условные обозначения для записи вида дефектов и технологий контроля при оформлении результатов – по ГОСТ 18442-80.

Примеры записи приведены в приложении 7.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К выполнению работ по капиллярному контролю допускаются лица (дефектоскописты), прошедшие обучение и сдавшие экзамен (проверку знаний) по безопасным приемам труда и получившие допуск к проведению работ на объекте предприятия, подвергаемого контролю.

7.2. При проведении капиллярного контроля аппаратов, трубопроводов и оборудования заводов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей промышленности следует руководствоваться действующими на данном предприятии инструкциями и правилами безопасного выполнения работ.

7.3. При работе в монтажных условиях подключение аппаратуры к сети электропитания и отключение её по окончании работы должны проводиться дежурным электромонтером.

7.4. В случае применения люминисцентного контроля и недопустимости по правилам электробезопасности использования питающего напряжения 220 в следует применять аппаратуру на 36 в.

7.5. Осмотр контролируемой поверхности с применением источника ультрафиолетового излучения выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 18442-80.

7.6. Запрещается проводить работы при выключенной вентиляции.

7.7. На месте проведения работ должны быть вывешены плакаты "Огнеопасно", "С огнем не входить".

На месте проведения работ не допускаются курение и наличие открытого огня.

7.8. Наличие дефектоскопических материалов на рабочем месте разрешается только в количестве, необходимом для выполнения сменного задания.

7.9. Дефектоскопические материалы должны быть расфасованы в полиэтиленовую или нержавеющую металлическую посуду с завинчивающимися крышками или пробками.

7.10. Все горючие вещества необходимо хранить в специальных металлических шкафах или ящиках.

7.11. Использованную обтирочную ткань необходимо хранить в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой.

7.12. Контроль внутренней поверхности конструкций следует

проводить при постоянной подаче свежего воздуха внутрь контролируемого изделия во избежание скопления паров растворителя.

7.13. Все работы по контролю необходимо проводить в спецодежде (халат, медицинские резиновые перчатки, головной убор; куртка ватная – при контроле в зимних условиях). При пользовании резиновыми перчатками руки необходимо предварительно покрыть тальком или смазать вазелином.

7.14. При работе с дефектоскопическими материалами в аэрозольной упаковке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не проводить распыление вблизи открытого огня, не допускать нагревание баллона выше 50°C, не курить; при распылении не допускать попадания состава в глаза; не следует открывать, разрушать или выбрасывать баллон до полного его использования.

7.15. Руки после окончания работ следует немедленно вымыть теплой водой с мылом. Применение для мытья рук керосина, бензина и других органических растворителей запрещается.

При сухости рук после работы необходимо применять ланолиновый или витаминизированный крем.

7.16. Для снижения утомляемости контролеров и повышения качества контроля целесообразно через каждый час расшифровки следов дефектов делать перерыв на 10–15 минут.

7.17. Контроль цветным методом поверхности внутри сосуда должны проводить два дефектоскописта, один из которых находится снаружи и обеспечивает соблюдение требований безопасности, обслуживает вспомогательное оборудование, поддерживает связь и помогает дефектоскописту, работающему внутри сосуда.

Время непрерывного нахождения дефектоскописта внутри сосуда не должно превышать одного часа, после чего дефектоскописты заменяют друг друга.

7.18. Содержание токсичных паров, газов и пыли в воздушной среде на участке цветного метода контроля должно проверяться заводскими службами охраны труда или санэпидстанцией.

Предельно-допустимые концентрации содержания в воздухе дефектоскопических материалов указаны в ГОСТ 12.1.005-85 и в СН 245-71.

7.19. Участок, где проводится цветной контроль, должен быть оснащен переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением электропитания не более 12 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

ТРЕБОВАНИЯ К ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КЛАССА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА

Таблица I
Требования к шероховатости поверхности
для сосудов и аппаратов

Объект контроля	Группа		Класс чувствительности	Класс шероховатости	Запада-		
	сосудов,	аппарата-	по ГОСТ 26- 1987	по ГОСТ 18442-80	поверхности	иные ме- тоды по ГОСТ 1291-87	жжики
Сварные соединения корпусов сосудов и аппаратов (кольцевые, продольные, приварка днищ, патрубков и других элементов), кромки под сварку	I	II	III	IV	$R_a \leq R_x$	шва, мм,	<u>не более</u>
	2	II	III	IV	6,3	25	I
	2	III	III	IV	6,3	25	I
	3	III	III	IV	12,5	50	I
	4	IV	IV	IV	12,5	50	I
	3-5	Технологический		4	25	80	I,5
					Не обработан-		I,5
					ная		
Технологическая на- плавка кромок под сварку	I-4	II	II	2	6,3	25	I
Антикоррозионная наплавка	I-4	III	III	3	12,5	50	I
Участки других деталей сосудов и аппаратов, где обнаружены дефекты при визуальном контроле	2-4	III	III	3	12,5	50	I

Примечание. При необходимости проведения контроля по I классу чувствительности по ГОСТ 18442-80 шероховатость контролируемой поверхности $R_a \leq 3,2$ мкм, западание между валиками сварного шва - не более 0,8 мм.

Продолжение приложения I

Таблица 2


Требования к шероховатости поверхности
для трубопроводов

Объект контроля	Категория тру- бопрово- да по ГОСТ 26- 118-5-88	Класс чув- ствитель- ности по ГОСТ 18442-80	Класс дости- гаемости по ГОСТ	Шероховатость		Запада- ние меж- вали- ками ГОСТ 2789- 1973, мкм,	R_a не более шва, мм, R_z не более
				I	II		
Сварные соединения трубопроводов	-	I	I	3,2	12,5	0,8	
Pраб ≥ 10 МПа		II	2	6,3	25	1	
Сварные соединения трубопроводов	I	I	I	3,2	12,5	1	
Pраб < 10 МПа	2	II	2	6,3	25,0	1	
	2	III	3	12,5	50,0	1	
	3	III	3	12,5	50	1	
	4-5	IV	4	25	80	1,5	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДЕРЕВОСКОЛЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Контрольный образец из двух пластин



1. - винт, 2 - рамка, 3 - пластины, 4 - шуп


Черт. I

Контрольный образец с искусственным дефектом (черт. I) представляет собой рамку из коррозионностойкой стали с закрепленными в ней двумя эталонными пластинами и щупом. Шероховатость (R_a) контактных поверхностей пластин, прилегающих друг к другу, между которыми вставляется щуп, должна быть не больше 0,32 мкм по ГОСТ 2789-73.

Шероховатость других поверхностей пластин (черт. 2) должна быть не более 6,3 мкм.

Ключевидная трещина между эталонными пластинами создается с помощью щупа соответствующей толщины.

Пластина эталонная



Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРВЕНСТВО МАТЕРИАЛОВ И РЕАКТИВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОГО КОНТРОЛЯ

наименование материалов, реактивов, спецодежды и принадлежностей	! Обозначение документа на поставку
вода питьевая	ГОСТ 2074-62
вода дистилированная	ГОСТ 6709-72
каолин обогащенный для керамических изделий	ГОСТ 21266-62
каолин обогащенный для химической промышленности	ГОСТ 19507-74
каолин обогащенный для косметической промышленности	ГОСТ 21265-75
лигнота винная	ГОСТ 5517-77
псилол каменноугольный	ГОСТ 9949-70
псилол нефтяной	ГОСТ 9410-78
шавелевое масло	ГОСТ 3164-70
керосин осветительный или авиационный	ССТ 38.01407-86
жел земельно-химически осажденный	СТП 09910-401008-93
зубной порошок	ГОСТ 6253-79
Саха белан	ГОСТ 5522-77
вещество вспомогательное СП-7 (СП-10)	ГОСТ 10507-70
Ацетон технический	ГОСТ 6455-81
Натрии азотно-кислый химически чистый	ГОСТ 2760-90
Спирт этиловый технический	ГОСТ 17299-70
Скипидар живичный	ГОСТ 1571-62Е
Порошкообразное моющее средство	СТр. 55-ЭСБ-4-09
комплект аэрозольный для цветной дефектоскопии сварных швов ДДЛ-2Д	ТУ 6.15.304-79
комплект аэрозольный для цветной дефектоскопии сварных швов ДДЛ-3Д	ТУ 6.15.1360-82
порол марки А или Б	ТУ 27.1-09
набор "нэх-полор-4"	ТУ 6.УССР-200-33-07
Краситель жиго растворимый темно-красный	ТУ 6.14.37-80

Продолжение приложения З

Наименование материалов, реагентов, спецдевиз и принадлежностей	Обозначение документа на поставку
Краситель жирорастворимый токсичный 50	ТУ 6.14.922-80
Краситель "Фуксин кислый"	ТУ 6.09.3803-82
Краситель "Родамин С"	ТУ 6.09.2463-82
Бензин "Нефрас-0 50/I70"	ГОСТ 8505-80
Фенолтуталин (порошок)	ГОСТ 5850-72
Синтетическое моющее средство	СТУ 30-9064-69
Перчатки резиновые	ГОСТ Р50435-92
Респиратор фильтрующий универсальный РУ-60 М	ГОСТ I7269-71
Ветошь обтирочная (сортированная) 625	ТУ 63-I78-82

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ПЕНЕТРАНТОВ, ПРОЯВИТЕЛЕЙ,
ОЧИСТИТЕЛЕЙ

I. Приготовление индикаторных пенетрантов

I.1. Индикаторный пенетрант И₁₀₁:

Нориол А (150 мл) подогревают на водяной бане при температуре 60°C, добавляют керосин (850 мл) и перемешивают в течение 30 мин.

I.2. Индикаторный пенетрант И₂₀₃:

Краситель жирорастворимый темно-красный "Ж" (5 г) растворяют в скипидаре (500 мл) на водяной бане при температуре 60°C в течение 30 мин.; краситель жирорастворимый темно-красный 5С (5 г) растворяют в смеси бензина (470 мл) с ксиолом (30 мл) на водяной бане при температуре 60°C в течение 30 мин. Полученные растворы после охлаждения до температуры окружающего воздуха сливают вместе.

I.3. Индикаторный пенетрант И₂₀₅:

изготавливается по ТУ 8.УССР-20639-87, поставляется в готовом виде в составе набора ИФХ-Колор-4.

I.4. Индикаторный пенетрант И₂₀₇:

поставляется в готовом виде в составе набора ДАК-ЗЦ.

I.5. Индикаторный пенетрант И₃:

в подогретую до 50...60°C дистиллированную воду (750 мл) засыпают натрий азотнокислый (25 г) и вспомогательное вещество ОП-7 или ОП-10 (20 г), энергично перемешивают до полного растворения. Краситель "Родамин С" (25 г) растворяют при постоянном перемешивании в этиловом спирте (250 мл). Полученные растворы при перемешивании сливают один в другой и дают отстояться в течение четырех часов. Отфильтровывают состав через фильтровальную бумагу.

I.6. Индикаторный пенетрант И₄:

в подогретую до 50...60°C дистиллированную воду (100 мл) добавляют при перемешивании кислоту винную (60...70 г), синтетическое мыющее средство типа "Кристалл" (5...15 г) и краситель "фуксин кислый" (5...10 г) до полного растворения. Полученный раствор отфильтровывают через фильтровальную бумагу при растворе 25-30%

2. Приготовление проявителей

2.1. Проявитель P_{101} :

в каолин (250 г) добавляют спирт (1000 мл) и перемешивают до однородной массы.

2.2. Проявитель P_{201} :

изготавливается по ТУ 8.УССР-20639-87, поставляется в готовом виде в составе набора ИФХ-Колор-4.

2.3. Проявитель P_{203} :

поставляется в готовом виде в составе набора ДАК-ЗЦ.

2.4. Проявитель P_3 :

в питьевую воду (1000 мл) добавляют мел химически осажденный или зубной порошок (600 г), тщательно перемешивают.

2.5. Проявитель P_4 :

в небольшом количестве дистиллированной воды (130 мл) растворяют вспомогательное вещество ОП-7 или ОП-10 (10 г), затем добавляют воду (400 мл) и спирт этиловый технический (360 мл). В полученный раствор высыпают сахар белую марки БС-30 или БС-50 (100 г), тщательно перемешивают.

3. Приготовление очистителей

3.1. Очиститель M_{101} : порошкообразное синтетическое мылое средство любой марки (5г) растворяют в воде (1000 мл).

3.2. Очиститель M_{201} : спирт этиловый.

3.3. Очиститель M_{205} :

поставляется в готовом виде в составе набора ДАК-ЗЦ.

3.4. Очиститель M_1 : в питьевой воде (1000 мл) растворяют вспомогательное вещество ОП-7 или ОП-10 (10 г).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

ОРИЕНТИРОВЧНЫЙ РАСХОД ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 м² КОНТРОЛИРУЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Индикаторный пенетрант	- 0,3 л
Очиститель	- 1,2"
Проявитель	- 0,49"
Бязь	- 2,4 м ²

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

ФОРМА ЖУРНАЛА И ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАПИЩЕРНЫМ МЕТОДОМ

Форма журнала

нр	н/п	дата	Назначение	Наименование и положения	Индикаторы	Описание	Заключение	Номер	Оператор,
			! предприятия, ! Цех, установка.	! Эскиз расположения			! право дивидендов!		
			! на котором				! проводивший кон-		
			! контроль	! номер объекта	! новых следов	! выявлен-	! роль (э.и.о.,		
			! контроля	! контроля по	! дефектов	! новых	! квалификация, но-		подпись
							! зультат-		оператора
							! дефектов	! там	
									мер удостоверен-
									ния, дата первич-
									аттестации)
									контроля,
									дата
									выдачи

Форма заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

по контролю качества методами капиллярного контроля

1. Дата проведения контроля
2. Наименование предприятия, на котором находится объект контроля.
3. Цех. . . . Установка. Наименование и номер объекта контроля по технологической схеме.
4. Номер участка (наименование детали).
5. Наименование организации, проводившей контроль, лицензия
6. Номер записи в журнале регистрации
7. Обнаруженные дефекты, их описание.
8. Заключение о годности
9. Сведения о специалистах, проводивших капиллярный контроль (Ф.И.О., квалификация, № удостоверения, дата переаттестации

Заключение составил

(Ф.И.О., подпись)

Начальник подразделения,
осуществляющего контроль

(Ф.И.О., подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ СОКРАЩЕННОЙ ЗАПИСИ ТЕХНОЛОГИИ
и РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

Примеры записи технологии контроля:

Л-І-(И_{І0І}, М_{І0І}, П_{І0І})

Запись расшифровывается:

Л - люминесцентный метод;

І - первый класс чувствительности;

И_{І0І} - пенетрант состава И_{І0І}

М_{І0І} - очиститель состава М_{І0І}

П_{І0І} - проявитель состава П_{І0І}

Ц-ІІ-(ДН-ЗЦ)

Запись расшифровывается:

Ц - цветной метод;

ІІ - второй класс чувствительности

ДН-ЗЦ - дефектоскопический набор ДН-ЗЦ

При записи результатов контроля рекомендуется использовать следующие обозначения характерных дефектов:

Т - трещина; Н - непровар; П - пора; Гд - подрез;

Ш - шлаковое включение;

А - единичный недопустимый дефект без преобладающей ориентации;

(А_п) - единичный допустимый дефект, расположенный параллельно главной оси объекта;

(Б_п) - групповые допустимые дефекты, расположенные перпендикулярно к главной оси объекта;

Б - групповые недопустимые дефекты без преобладающей ориентации.